

# **SPRÁVA O VÝSLEDKOC MONITORINGU**

projektu

## **SPOLOČNOSŤ BEZ BARIÉR**

Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy

**Žiadateľ:** Vzdelávací inštitút o.z.  
**Názov projektu:** Spoločnosť bez bariér  
**Počet strán:** 178  
**Vypracoval:** Jana Lalahová, Mária Koudelová, Silvia Staňová  
**Zodpovedná osoba:** Ing. Andrea Bujnová

**Prievidza júl 2020**

Práca prezentuje výsledky bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy. Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potláčanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojeniu občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie. Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Do monitoringu boli zapájaní aj občania s ŤZP pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcií verejnej správy.

## OBSAH

Zoznam skratiek a slovník termínov .....	4
1 Úvodné informácie o projekte a priebehu monitoringu .....	5
1.1 Popis východiskovej situácie.....	5
1.2 Spôsob realizácie projektu.....	6
2 Výsledky monitoringu.....	10
2.1 Výsledky za jednotlivé inštitúcie .....	10
2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov .....	152
3 Občianska participácia .....	166
3.1 Verejná mienka.....	167
3.2 Memorandum .....	169
3.3 Semináre.....	170
3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom .....	174
4 Záver .....	176
5 Zoznam použitej literatúry .....	178

## ZOZNAM SKRATIEK A SLOVNÍK TERMÍNOV

### Skratka

<b>SR</b>	Slovenská republika
<b>Stavebný zákon</b>	Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
<b>Vyhláška</b>	532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s osobami obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
<b>ZŤP</b>	Zdravotne ťažko postihnutá osoba
<b>Dohovor</b>	Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
<b>Bariéry</b>	sú prekážky vytvárajúce hendikep; tieto prekážky členíme na architektonické bariéry, ktoré bránia prístupu a bezpečnému pohybu v prostredí a komunikačné bariéry, ktoré sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a sociálnej integrácii;
<b>Debarierizácia</b>	je proces odstraňovania architektonických, komunikačných a sociálnych bariér;



# 1. Úvodné informácie o projekte a priebehu monitoringu

## 1.1 Popis východiskovej situácie

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím. Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že asi 15% svetovej populácie - čiže viac než jedna miliarda ľudí žije s nejakou formou zdravotného postihnutia.

Existujúcim problémom je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u subjektov verejnej správy s rôznymi formami diskriminácie vypývajúcej z ich handicapu a to nie len v súvislosti s architektonickou nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne ťažko postihnutí občania sú stále vnímaní ako malá skupina obyvateľstva, avšak z prieskumov vychádza, že už dnes tvoria veľkú skupinu obyvateľstva, ktorá má tendenciu sa rozširovať. V dôsledku týchto skutočností sú občania so zdravotným postihnutím neustále odkázaný na pomoc iných ľudí a ich nezávislý spôsob života, ako aj participácia na sociálnom a ekonomickom živote je veľmi náročná, keďže nemôžu využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania.

Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. Aktivity projektu taktiež napĺňajú viaceré oblasti "Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020" a jeho ciele sú rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením dostupnosti verejných služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

Cieľom projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia a to nie len prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej správy s občanmi so zdravotným postihnutím. Požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z. sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo technickoprevádzkových dôvodov.

## 1.2 Spôsob realizácie projektu

Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

Aktivita č.1 - Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy

Aktivita č. 2 - Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych medzinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými má **Dohovor OSN** o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Európska únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v **Európskej charte základných práv** „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“ (článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“).

Práve Dohovor vyjadruje širší záväzok EÚ vybudovať „**Európu bez bariér**“ pre približne 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím do roku 2020. Cieľom Dohovoru je podporovať, zabezpečovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím. Stratégia EÚ „**Európa 2020**“ sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie rovnakých príležitostí a aktívneho zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potlačanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojeniu občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie.

Zameranie projektu „Spoločnosť bez bariér“ na zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou je rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS, pričom vychádza z jedného zo štyroch základných pilierov reformy VS v SR, a to konkrétne: Schopnosť poskytovať verejné služby na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré budú prispôsobené potrebám občanov, budú stimulovať aktívnu účasť občanov na rozvoji VS a jej služieb, podporovať tvorbu pracovných miest, sociálnu inklúziu a udržateľný rast. Výsledkom bude príspevanie k zabezpečeniu VS fungujúcej na princípoch dobrej správy vecí verejných (Good Governance) zvýšením dostupnosti verejných služieb a priblížením služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

Cieľom aktivity č.1 je zmonitorovať aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti subjektov verejnej správy okrese Prievidza a poukázať na najčastejšie zistené nedostatky a bariéry, ktoré spôsobujú prekážky pre telesne a zmyslovo postihnuté osoby. Podstatnou časťou prieskumu je aj

vyhodnotenie zistení o zabezpečení bezbariérového prístupu jednotlivých subjektov verejnej správy v okrese Prievidza a tiež zhodnotenie ich prívetivosti alebo neprívetivosti s ohľadom nielen na potreby osôb so zdravotným postihnutím, ale aj na potreby seniorov, rodičov s deťmi v kočíkmi, deti a podobne. Správa o výsledkoch monitoringu obsahuje aktuálny stav v preskúmaných inštitúciách verejnej správy v okrese Prievidza, hodnotenie zistených skutočností a navrhnuté opatrenia a riešenia.

Prístupnosť je zaručená článkom 9 Dohovoru OSN, v ktorom sa zmluvné strany zaviazali prijať príslušné opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti. Tieto opatrenia zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti a vzťahujú sa, okrem iného, na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia subjektov verejnej správy, vrátane škôl, zdravotníckych zariadení úradov a inštitúcií verejnej správy.

Základné zásady bezbariérovej prístupnosti stavieb sú stanovené v Stavebnom zákone – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo Vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Požiadavky týkajúce sa bezbariérového navrhovania sú uvedené v 4. časti vyhlášky a v prílohe. Každá stavba musí spĺňať počas svojej životnosti základné požiadavky na stavby, ktoré presne definuje stavebný zákon § 43d **Základné požiadavky na stavby**, (1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.

Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Počas osobnej návštevy zamestnanci projektu vykonávali prieskum zameraný na dodržiavanie ustanovení Stavebného ako aj Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. Zisťovali aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti a technického vybavenia a vyplnili dotazníky v spolupráci so zamestnancami monitorovaných inštitúcií.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcií, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu o.z. uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitúciách verejnej správy.

### Zoznam zmonitorovaných inštitúcií:

Mestský úrad Bojnice	Pošta Kamenec pod Vtáčnikom
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach	Obecný úrad Kanianka
Mestská knižnica Bojnice	Dom kultúry Kanianka
Kultúrne centrum Bojnice	Pošta Kanianka
Pošta Bojnice	Obecný úrad Kľačno
Obecný úrad Bystričany	Pošta Kľačno
Pošta Bystričany	Obecný úrad Kocurany
Obecný úrad Chrenovec - Brusno	Obecný úrad Kostolná Ves
Pošta Chrenovec - Brusno	Obecný úrad Koš
Obecný úrad Chvojnica	Pošta Koš
Obecný úrad Cigel'	Obecný úrad Lazany
Obecný úrad Čavoj	Pošta Lazany
Pošta Čavoj	Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom
Obecný úrad Čereňany	Pošta Lehota pod Vtáčnikom
Pošta Čereňany	Obecný úrad Liešťany
Obecný úrad Diviacka Nová Ves	Pošta Liešťany
Pošta Diviacka Nová Ves	Obecný úrad Lipník
Obecný úrad Diviaky nad Nitricou	Obecný úrad Malá Čausa
Pošta Diviaky nad Nitricou	Obecný úrad Malinová
Obecný úrad Dlžín	Obecný úrad Nedožery - Brezany
Obecný úrad Dolné Vestenice	Pošta Nedožery - Brezany
Pošta Dolné Vestenice	Obecný úrad Nevidzany
Mestský úrad Handlová	Obecný úrad Nitrianske Pravno
Dom kultúry mesta Handlová	Pošta Nitrianske Pravno
ÚPSVaR Handlová	OO PZ Nitrianske Pravno
Pošta Handlová	Obecný úrad Nitrianske Rudno
OO PZ Handlová	Pošta Nitrianske Rudno
Obecný úrad Horná Ves	OO PZ Nitrianske Rudno
Pošta Horná Ves	Obecný úrad Nitrianske Sučany
Obecný úrad Horné Vestenice	Pošta Nitrianske Sučany
Obecný úrad Jalovec	Obecný úrad Nitra
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom	Pošta Nitra
Mestský úrad Nováky	Pošta 1 Prievidza
Pošta Nováky	Pošta 3 Prievidza
ÚPSVaR Nováky	Pošta 4 Prievidza
OO PZ Nováky	Pošta 5 Prievidza
Obecný úrad Opatovce nad Nitrou	Pošta 6 Prievidza
Pošta Opatovce nad Nitrou	OO PZ Prievidza

Obecný úrad Oslany  
Pošta Oslany  
Obecný úrad Podhradie  
Obecný úrad Poluvsie  
Obecný úrad Poruba  
Obecný úrad Pravenec  
Pošta Pravenec  
Mestský úrad Prievidza  
Okresný súd Prievidza  
Okresný úrad Prievidza  
Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza  
Sociálna poisťovňa Prievidza  
RVaPS Prievidza  
CPPPaP Prievidza  
KaSS Prievidza  
RKC Prievidza  
Hornonitrianska knižnica Prievidza  
ÚPSVaR Prievidza  
Obecný úrad Temeš  
Obecný úrad Tužina  
Pošta Tužina  
Obecný úrad Valaská Belá  
Pošta Valaská Belá  
Obecný úrad Veľká Čausa  
Pošta Veľká Čausa  
Obecný úrad Zemianske Kostolany  
Pošta Zemianske Kostolany

Obecný úrad Radobica  
Obecný úrad Ráztočno  
Pošta Ráztočno  
Obecný úrad Rudnianska Lehota  
Obecný úrad Sebedražie  
Pošta Sebedražie  
Obecný úrad Seč  
Obecný úrad Šútovce  
Obecný úrad Temeš  
Obecný úrad Tužina  
Pošta Tužina  
Obecný úrad Valaská Belá  
Pošta Valaská Belá  
Obecný úrad Veľká Čausa  
Pošta Veľká Čausa  
Obecný úrad Zemianske Kostolany  
Pošta Zemianske Kostolany

## 2. Výsledky monitoringu aktivita č. 1

### 2.1 Výsledky za jednotlivé inštitúcie

#### Mestský úrad Bojnice

##### Základné údaje o inštitúcií:

Názov inštitúcie	:	Mestský úrad Bojnice
Miesto výkonu	:	Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice

##### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je mestským úradom v Bojniciach.

##### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a je prerušená odpočívadlom s dĺžkou 1900mm a sklon 6,99%. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V budúcnosti sa plánuje zriadiť overovanie dokumentov na 1.NP bez potreby použitia schodiska. Rampa dlhšia ako 9000mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2000m. 1. Šírka rampy je 1020mm. Minimálna šírka rampy musí byť 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom nemajú problém. Uviedli, že väčšinu potrebných vecí vybaví na prízemí budovy bez použitia schodiska na 2.NP. S parkovaním taktiež problém nemajú. Z hľadiska informovanosti by veľa opýtaných prijalo lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.

Mestský úrad Bojnice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii prednostu MsÚ Bojnice bolo zorganizované stretnutie zástupcu mesta, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke prístupu inštitúcie a uviedla, čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na tieto skutočnosti sa následne vyjadril zástupca verejnosti, že podľa neho je vstup na prízemie kde sa nachádza matrika zabezpečený dostatočne. Uviedol však, že na zasadnutie mesta kde by sa mohol zúčastniť nie je možný prístup občanom so zdravotným postihnutím a tiež aj dôchodcom, ktorí majú problém s chôdzou nakoľko sa to nachádza na druhom nadzemnom podlaží. Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a vyjadril svoje stanovisko. Uviedol, že majiteľom budovy je mesto Bojnice, ktoré v minulosti vypracovalo niekoľko projektov zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budovy, ale ani jeden z projektov nebol schválený. Ďalej uviedol, že informačná služba vo vestibule bude obnovená a pracovisko overovania dokumentov v budúcnosti plánujú zriadiť na prízemí, bez potreby použitia schodiska. Na to sa zástupca verejnosti vyjadril, že preloženie overovania dokumentov by bolo veľmi pozitívne. Pracovníci projektu taktiež uznali, že by toto riešenie vyriešilo niektoré problémy.



## **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
<b>Miesto výkonu</b>	:	Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Rampa je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vstup má dĺžku 14,8m a spĺňa maximálny pozdĺžny sklon 1:12. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Dvere nie sú otvárané ručne. V budove sa nachádza informátor. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Nástupná hrana vonkajšieho schodiska prečnieva cez podstupnicu. Hrozí zakopnutie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy nespokojní, nakoľko je hlavný vstup riešený schodiskom. Viacerí opýtaní nevedeli, že inštitúcia má vedľajší vstup bezbariérový. Z hľadiska informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Uvedené zistenia berú na vedomie a do budúcnosti sa ich budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na finančnú situáciu, to ale vidia v horizonte 10 rokov. V minulosti neboli upozornení na nedostatky v súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali vypracované ani žiadne projekty na prispôbenie inštitúcie.



## Mestská knižnica Bojnice

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Mestská knižnica Bojnice
Miesto výkonu	:	Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je mestskou knižnicou v meste Bojnice.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy čiastočne spokojní. Opýtaní najčastejšie uvádzali, že oddelenie pre dospelých je situované na 2.NP kde sa dá dostať iba po starých drevených schodoch. Z hľadiska informovanosti by všetci opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.

Mestská knižnica Bojnice prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky Kultúrneho centra Bojnice bolo zorganizované stretnutie riaditeľky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Mestská knižnica na Hurbanovom námestí v Bojniciach, nakoľko zriaďovateľom mestskej knižnice Bojnice je Kultúrne centrum Bojnice. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupkyňa mamičiek sa vyjadrila, že požičanie kníh z oddelenia pre dospelých, ktoré je na druhom poschodí je pre ňu veľký

problém nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Zástupkyňa verejnosti taktiež uviedla, že aj pre dôchodcov je pohyb po schodoch problémový. Na to Ing. Bujnová uviedla, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a je postavená v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej zóny. Z tohto dôvodu je úprava budovy pre potreby zdravotne postihnutých osôb náročnejšia. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a z tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia.

## **Kultúrne centrum Bojnice**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : Kultúrne centrum Bojnice  
**Miesto výkonu** : Hurbanovo námestie č.19/41, 972 01 Bojnice

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je kultúrnym centrom v meste Bojnice.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Prístup do kinosály je zabezpečený aj bočným vstupom pomocou zadnej rampy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Šírka rampy je 950mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5940m a sklon 12,0%. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy maximálne spokojní, nakoľko je hlavný vstup riešený schodiskom aj rampou. Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že im chýba zábradlie na schodisku. Z hľadiska informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach. Niektorí by navrhovali informácie na letákoch.

Kultúrne centrum Bojnice prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo zorganizované stretnutie riaditeľky KC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte kultúrne centrum Bojnice. V diskusiách sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupkyňa mamičiek vyjadrila spokojnosť s prístupom do KC, uviedla, že do KC chodí pravidelne aj s kočíkom a do teraz nemala žiadne problémy. Ing. Emília Belianska uviedla, že v prípade verejnej akcie je vo vestibule budovy zriadená informačná služba, ktorá je k dispozícii zdravotne ťažko postihnutým občanom. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, ktoré v rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách. Momentálne sa realizuje oprava strechy, ktorá je v havarijnom stave a je teda prioritou. Pani Ing. Belianska prisľúbila, že zistenia predloží na mestské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v prípade budúcej rekonštrukcie budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta.

## Obecný úrad Bystričany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Bystričany
Miesto výkonu	:	Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Bystričany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstupom, ktorý je vybavený rampou. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup nemá dodržaný maximálny pozdĺžny sklon. Šírka rampy je menej ako 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom. Niektorí opýtaní uviedli, že podľa nich je príliš strmé. Prevažne starší ľudia odpovedali, že vstupné dvere sú ťažké. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy z hlavného vstupu alebo schodiskovej plošiny. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa pán starosta Mgr. Filip Lukáč vyjadril, že v blízkej budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budovy. Taktiež vybudovanie nových WC kde sa bude nachádzať aj bezbariérové WC. Stavebné úpravy by realizovali z vlastných zdrojov.

## Obecný úrad Chrenovec - Brusno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Chrenovec-Brusno  
Miesto výkonu : Chrenovec-Brusno 1, 972 32

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Chrenovec - Brusno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku viac ako 9m a má dodržaný maximálny pozdĺžny sklon rampy. Šírka rampy je 1522mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné aj vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP kde sa nachádza kancelária starostu je zabezpečený iba schodiskom. Miesto prvého kontaktu sa ale nachádza na prízemí. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Zadný vstup do budovy je vybavený novou rampou, čo privítali predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu a rodičia s kočíkmi. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ešte neboli. Pred dvoma rokmi prebehla aj rekonštrukcia zadného vstupu, kde bola doplnená rampa. Ďalej sa vyjadril, že v horizonte najbližších 5 rokov plánujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.

## Obecný úrad Chvojnica

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Chvojnica

Miesto výkonu : Chvojnica 24, 972 13

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chvojnica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Chvojnica.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súča s'ou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatel'né od okolia. Povrch schodiska a vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do prevádzky obecného úradu. Opýtaní videli problém hlavne so schodiskom. Uviedli však, že zamestnanci obecného úradu sa im snažia vždy pomôcť a keď je potrebné prídu aj k nim domov. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na pošte.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcii doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Počas monitoringu sa pán starosta vyjadril, že neplánujú žiadne stavebné úpravy obecného úradu nakoľko nedisponujú finančnými prostriedkami. Vyjadril sa, že v prípade občanov s istým druhom postihnutia chodia priamo k nim domov alebo fungujú na telefóne.

## Obecný úrad Cigeľ

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Cigeľ  
Miesto výkonu : Cigeľ 192, 971 01

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Cigeľ. Inštitúcia je obecným úradom v obci Cigeľ.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie, prístup na druhé podlažie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 13% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 87% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom na druhé podlažie nespokojní. Prijali by vybudovanie kancelárie na prízemí alebo zmenu prístupu na druhé podlažie. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uvedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na obecnom úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa však monitorovaná inštitúcia nevyjadřila.



## Obecný úrad Čavoj

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Čavoj  
Miesto výkonu : Čavoj 86, 972 29

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je obecným úradom v obci Čavoj.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a pojazdnou schodiskovou plošinou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je síce vybavený schodiskom, ale nachádza sa tu aj schodisková plošina, pri ktorej je imobilná osoba úplne samostatná. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K skutočnostiam sa vyjadrila už priamo na monitoringu aj pani starostka Mgr. Anna Gulášová. Oboznámila nás, že projekt prestavby obecného úradu bol v realizovaný ešte za jej predchodcu. Bola doplnená exteriérová plošina pri hlavnom vstupe.

## Obecný úrad Čereňany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Čereňany
Miesto výkonu	:	Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Čereňany

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 9% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 91% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní uviedli, že prístup na druhé podlažie im vôbec nevyhovuje. Podľa ich názoru sú aj vnútorné schody príliš strmé a chýba im prevažne zábradlie. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pán starosta sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nemali vypracované ani žiadne projekty. A v horizonte najbližších 5 rokov sa v záväzných plánoch nič neobjavilo, ale prisľúbil, že problematike sa venovať určite budú.

## Obecný úrad Diviacka Nová Ves

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Miesto výkonu : Diviacka Nová Ves 1, 972 24

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je obecným úradom v obci Diviacka Nová Ves.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je riešený iba schodiskom. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Bezbariérové WC je zriadené v kultúrnom dome. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom na druhé podlažie kde sídli obecný úrad a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiernením oddelenia na prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. Niektorí sa ale vyjadrili, že im to neprekáča pretože pracovníčky úradu ochotne prídu dole. Z hľadiska informovanosti by väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina opýtaných má nedostatočné informácie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, že v prípade občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na telefón.

## Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Diviaky nad Nitricou
Miesto výkonu	:	Diviaky nad Nitricou 167, 972 25

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je obecným úradom v obci Diviaky nad Nitricou.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vedľajší vstup do obradnej miestnosti je zabezpečený rampou, so šírkou menej ako 1300mm. Sklon rampy je menej 1:12. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie je vybavená odpočívadlom. (šírka rampy 1000mm). Prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Je tu síce vybudovaná rampa, avšak slúži iba na vstup do priestorov sály Obecného úradu. Opýtaní neboli spokojní predovšetkým s vybudovaním vnútorného schodiska, ktoré je podľa nich veľmi strmé a nebezpečné. Predovšetkým starší občania mali problém dostať sa do priestorov obecného úradu. Z hľadiska informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Pretože takmer všetci nevedeli na čo majú títo občania nárok. Navrhovali by informovanosť priamo na obecnom úrade prípadne informačné letáky.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukazané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Diviaky nad Nitricou bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Diviaky nad Nitricou. V diskusiách sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Schodisko je aj podľa neho príliš strmé a nevyhovujúce aj napriek tomu, že nemá zdravotné problém. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto skutočnosti sa pán starosta Pružinec vyjadril, že v letných mesiacoch 2019 majú naplánovanú rekonštrukciu práve tohto schodiska. Rekonštrukciu budú financovať s vlastných zdrojov obce, nakoľko má obec viac ako 1000 obyvateľov a nespĺňala požiadavky žiadnej výzvy, do ktorej by sa mohli zapojiť. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a vyjadril svoje stanovisko. Uznal, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. Prisľúbil, že vstup na 2. NP bude zrekonštruovaný a po rekonštrukcii sa môžeme na obecný úrad vrátiť.

## Obecný úrad Dlžín

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Dlžín
Miesto výkonu	:	Dlžín 70, 972 26

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dlžín. Inštitúcia je obecným úradom v obci Dlžín.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Obecný úrad sídli na prízemí bez použitia schodiska. Opýtaní uviedli, že aj prístup do kancelárií je bezproblémový. S parkovaním problém nemajú, aj keď parkovacie miesto nie je priamo vyhradené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť aj priamo na obecnom úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, že nakoľko sídli na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska prístupu do obecného úradu. Projekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.

## Obecný úrad Dolné Vestenice

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Dolné Vestenice  
**Miesto výkonu** : Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v Dolných Vesteniciach.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou obecného úradu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Dolné Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

V kancelárii starostky obce Dolné Vestenice bolo zorganizované stretnutie starostky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte obecný úrad Dolné Vestenice. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa zástupca verejnosti vyjadril, že sa stretol, že sa ľudia občas zakopnú o vstupný schod. Na to sa Ing. Bujnová vyjadrila, že vonkajší schodiskový stupeň nie je vyznačený farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia, čo by bolo vhodné doplniť. Zástupca verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného úradu spokojný a on sám nezaznamenal žiadne problémy. Pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová sa vyjadrila, že v prípade ľudí s určitým druhom znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci obecného úradu.

Starostka obecného úradu Dolné Vestenice vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že rozhodujúci je pre nich rozpočet a nedisponujú finančnými prostriedkami pre prípadne rekonštrukcie a odstránenie nedostatkov.



## Mestský úrad Handlová

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Mestský úrad Handlová
Miesto výkonu	:	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je mestským úradom v meste Handlová.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou na úrovni komunikácie, hlavný vstup je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:8 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa je široká najmenej 1300mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uvedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na mestskom úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Kontroly takéhoto typu považujú za potrebné z dôvodu, že je i snahou mesta a mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a kontrola poskytla MsÚ primeranú spätnú väzbu. Ďalej uviedli, že vybudovanie bezbariérového prístupu v starších budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy v rámci rozpočtových možností bude mesto realizovať priebežne. (Napríklad označenie schodiska a pod.).

## **Dom kultúry Handlová**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Dom kultúry Handlová
<b>Miesto výkonu</b>	:	Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je domom kultúry v meste Handlová.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Prístup na druhé podlažie je zabezpečený schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch rampy aj schodiska je upravený proti šmyku.- Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:8 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Rampa je široká najmenej 1300mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom na druhé podlažie, tak isto aj s parkovaním. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Takmer nikto s opýtaných nevedel o dohovore OSN.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu im pomôžu zamerať sa v

budúcnosti na skvalitnenie prostredia pre postihnuté osoby, ktoré sa budú v budove pohybovať. Projekty na prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou mali vypracované v rámci rekonštrukcie bloku "B", ostatné časti budovy sa budú snažiť upravovať tak, aby ich dali do súladu s vyhláškou. V horizonte najbližších 5 rokov určite budú realizovať úpravy v zmysle platnej vyhlášky, avšak to bude závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy, akým spôsobom bude financovať náklady na zosúladenie súčasného stavu s vyhláškou.

## Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová  
**Miesto výkonu** : Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Handlovej.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je priamo z úrovne komunikácie. Prístup na 2.NP je zabezpečený schodiskom a výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vstupné dvere výťahu sú šírky 720mm. Vyhláška nariaďuje minimálnu šírku dverí 800mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 30% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy, ale podľa niektorých opýtaných je schodisko šmyklivé. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa občanov s ŤZP nakoľko sa v meste nachádzajú bane a veľa obyvateľov má zdravotné problémy. Úpravy v zmysle platnej vyhlášky, budú závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy.

## OO PZ Handlová

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	OO PZ Handlová
Miesto výkonu	:	Švermova 2, 972 51 Handlová

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je OO PZ v Handlovej

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Rampa je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Držadlo schodiska presahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 77% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 23% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy OO PZ Handlová spokojní a so vstupom nemajú problém. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach.

## **OO PZ Nováky**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : OO PZ Nováky  
**Miesto výkonu** : M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je OO PZ v Novákoch.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Povrch schodiska a rampy nie je upravený proti šmyku. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške max. 1400mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 8% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 92% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Taktiež nie sú spokojní s vonkajším schodiskom a uvítali by rekonštrukciu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach.

## **OO PZ Nitrianske Pravno**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	OO PZ Nitrianske Pravno
<b>Miesto výkonu</b>	:	Budovateľská 190/11, 972 13 Nitrianske Pravno

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je OO PZ v Nitrianskom Pravne.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Rampa je široká najmenej 1300mm. Rampa síce nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. (vodiaca tyč je iba na jednej strane, na druhej strane nie je potrebná) V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške max. 1400mm. (výška zvončeka 1490mm) Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Záchodová kabína WC nespĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku, ale iba veľmi tesne o 8mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom nemajú problém nakoľko bol nedávno rekonštruovaný. Z hľadiska informovanosti by veľa opýtaných prijalo lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.



## **OO PZ Nitrianske Rudno**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : OO PZ Nitrianske Rudno  
**Miesto výkonu** : Hlavná 570, 972 26 Nitrianske Rudno

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je OO PZ v Nitrianskom Rudne.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do budovy nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného kridla, pričom dvere sú otvárané smerom von. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Podľa opýtaných je vstup úplne nevyhovujúci a podľa nich by bolo najlepšie presťahovanie do inej budovy. So samotným vstupom nie sú spokojní ani príslušníci PZ. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach.

## OO PZ Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : OO PZ v Prievidzi  
**Miesto výkonu** : M. Mišíka 11, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je PZ v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Budova - Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným schodiskovým stupňom. Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Dvere sú automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Vnútorne schodisko je vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie je široká najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické posuvné. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

Budova - Odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov Prievidza:

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený schodiskovou

plošinou. Vnútorne schodisko je po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (vyhláška ale nenariaďuje zriadenie WC) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca.

Budova - Obvodné oddelenie PZ Prievidza:

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov s použitím krátkej rampy (chodníka s miernym sklonom) Rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa je široká najmenej 1300mm. Povrch chodníka a rampy je upravený proti šmyku. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. (možno ju ale považovať aj za chodník s miernym sklonom) Prístup na vyššie podlažia možný iba schodiskom. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy oddelenia dokladov kde chodia najčastejšie spokojní a so vstupom nemajú problém. Niekoľko opýtaných odpovedalo, že radšej vnútornú schodiskovú plošinu nepoužívajú lebo to neovládajú. Radšej si kočík vynesú sami, prípadne im niekto pomôže. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Okresné riaditeľstvo v Prievidzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

V kancelárii Zástupcu riaditeľa OR PZ bolo zorganizované stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnil za policajný zbor pplk. Mgr. Mário Korenačka ktorý zastupoval všetky obvodne oddelenia policajného zboru v okrese Prievidza, pracovníci projektu Spoločnosť bez bariér a zástupca verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný na všetkých obvodných oddeleniach v okrese Prievidza. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Budova na Košovskej ulici odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov je plne vyhovujúca a v budove sa bariéry nevyskytujú. Budova OO PZ v Nitrianskom Pravne je zrekonštruovaná a vykazuje len mierne nedostatky. Ďalej Ing. Bujnová uviedla, že v ostatných budovách PZ sa bariéry vyskytujú. Vo všetkých budovách je zriadený informátor, stála 24 hodinová služba. Na to sa pplk. Korenačka vyjadril, že v prípade ak by bola vypočúvaná osoba zo zdravotným postihnutím, vypočúvanie je možné realizovať aj v iných priestoroch, prípadne doma u vypočúvanej osoby. Zástupca verejnosti vyjadril nespokojnosť s budovou v obci Nitrianske Rudno, do ktorej nie je zabezpečený vstup pre občanov so zdravotným postihnutím. Uviedol, že pohyb po schodisku je aj pre neho ťažký. Pplk. Korenačka ďalej uviedol, že majiteľom budovy OO PZ, OR PZ, OO PZ Handlová a Nitrianske Rudno je Ministerstvo vnútra SR, majiteľom budovy v Nitrianskom Pravne je obec Nitrianske Pravno, ktoré financovalo predošlú rekonštrukciu budovy a majiteľom budovy v Novákoch je Priemstav, Stavebná a.s. Na to sa pplk. Korenačka vyjadril, že si je vedomí nedostatkov vyplývajúcich z prieskumu a uznal objektivitu našich zistení. Vyjadril sa, že do budúca by bola vhodná rekonštrukcia jednotlivých OO PZ alebo presťahovanie do priestorov, ktoré by splňali požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.

## Obecný úrad Horná Ves

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Horná Ves
Miesto výkonu	:	Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je obecným úradom v obci Horná Ves.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy je väčšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Akurát mamička s kočíkom odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať do vnútra. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pani matrikárka uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. V obci sa nachádzajú, ale prevažne

starší občania. Zamestnanci obecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenili pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

## Obecný úrad Horné Vestenice

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Horné Vestenice

Miesto výkonu : Horné Vestenice 257, 972 22

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v obci Horné Vestenice.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z úrovne komunikácie v miernom sklone. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútoraná rampa, má dĺžku menej ako 9m. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Šírka vnútornej rampy je menšia ako 1300mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú a v prípade vozíčkara sa používa schodisková plošina. Akurát mamička s kočíkom odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať do vnútra, pretože sa bojí používať plošinu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomený. Ďalej uviedol, že nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 rokov neplánujú žiadne úpravy.



## Obecný úrad Jalovec

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Jalovec
Miesto výkonu	:	Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Jalovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Jalovec.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Vedľajší vstup je zabezpečený na úrovni komunikácie, chodníkom v spáde. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je vybavený schodiskom, preto nemajú problém dostať sa do budovy ani osoby so zníženou schopnosťou pohybu a taktiež rodičia s kočíkmi. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Jalovec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Jalovec bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Jalovec. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa pán Starosta vyjadril, že držadlá na schodisku sú nízko pravdepodobne preto lebo obecný úrad sídli v priestoroch bývalej materskej škôlky. Ďalej Ing. Bujnová uviedla, že aj napriek tomu, že obecný úrad sídli v priestoroch býval materskej školy, vstup do budovy považuje za čiastočne



vyhovujúci. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie obecného úradu kde by zahrnuli aj úpravu hlavného vstupu. Rekonštrukciu by chceli realizovať z mimorozpočtových zdrojov nakoľko momentálne prebieha rekonštrukcia komunikácie, ktorá bola prioritná. Plánujú doplnenie kovovej nájzdovej rampy a doplnenie zábradlia. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je so vstupom do obecného úradu spokojný aj teraz a ak by aj rekonštrukcia neprebehla nevidel by to zle. Starosta sa ďalej vyjadril, že v obci žijú už prevažne starší ľudia, ktorí sa zatiaľ vždy dostali do obecného úradu bez problémov. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o zlepšenie hlavného vstupu do budovy.

## **Kamenec pod Vtáčnikom**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
<b>Miesto výkonu</b>	:	Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený pomocou schodiska a rampy. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Šírka rampy je menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená držadlom vo výške 300mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Akurát starší občania uviedli, že by boli radi keby nápis s otváracími hodinami bol väčší. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou neboli. V minulosti mali vypracované projekty na prispôsobenie inštitúcie a to rekonštrukciu hlavného vstupu. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného úradu v zmysle platnej stavebnej vyhlášky.

## Obecný úrad Kanianka

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kanianka  
Miesto výkonu : Ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kanianka.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Taktiež sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj informátora na prevádzkach obecného úradu alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto informácie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán starosta nevyjadril.

## **Dom kultúry Kanianka**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Dom kultúry Kanianka
<b>Miesto výkonu</b>	:	Ulica SNP 584/3, 972 17 Kanianka

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je domom kultúry v obci Kanianka.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. V budove sa nachádza rampa. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vnútorňa rampa, nemá sklon maximálne 1:8. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do hlavnej sály domu kultúry. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo v budove domu kultúry, nakoľko sa niektorí pravidelne zúčastňujú na akciách v kultúrnom dome.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán riaditeľ domu kultúry nevyjadril.

## **Obecný úrad Kľačno**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Kľačno  
**Miesto výkonu** : Kľačno 326, 972 15 Kľačno

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno Inštitúcia je obecným úradom v obci Kľačno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a zmyslovo postihnuté osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom s kočíkmi a seniorom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou a neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne neplánujeme žiadne investície v tomto smere.

## Obecný úrad Kocurany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kocurany

Miesto výkonu : Kocurany 105, 972 02

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kocurany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Kocurany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP kde sa nachádza sála kultúrneho domu je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 14% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 86% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Nespokojná bola predovšetkým mamička s kočíkom a starší ľudia, ktorým schody robili problémy. Opýtaní neboli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Obecného úradu. Uviedli, že parkovacie miesta sa tu síce nachádzajú, avšak väčšinou vždy sú obsadené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kocurany. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do rekonštrukcie obecného úradu zapracovať aj vybudovanie výtahu alebo schodiskovej plošiny. Uviedol, že posledná rekonštrukcia

úradu bola vykonaná v roku 1994. Tiež sa vyjadril, že si je vedomí, že je problém dostať sa hlavne starším občanom na 2.NP podlažie a aj v prípade volieb boli nútení volebnú urnu umiestniť na prvé podlažie, pretože starší občania majú veľký problém pri vystupovaní po schodisku. Tiež nás informoval, že mali prípad, že boli nútení 93 ročnú babičku vyniesť po schodisku do sály kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť do výziev a žiadať o dotácie z eurofondov na modernizáciu budovy. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadrila, že je spokojná so slovami pána starostu, že by aj občania uvítali vybudovanie plošiny a modernizáciu hlavného vstupu hlavne doplnenie zábradlia nakoľko aj ona hlavne v zimných mesiacoch mala problém a potrebovala by sa pridržať. Na to sa starosta prisľúbil, že pokiaľ budú na to financie určite sa rekonštrukcia spraví. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy.

## Obecný úrad Kostolná Ves

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Kostolná Ves

Miesto výkonu : Kostolná Ves 6, 972 26

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kostolná Ves Inštitúcia je obecným úradom v obci Kostolná Ves.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. - V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 20% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 80% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú hlavne nespokojní s prístupom na obecný úrad. Chýbali im zábradlia na schodisku a tiež, niektorí opýtaní uviedli, že podľa nich je schodisko strmé a ťažko sa im ide hlavne dole. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Kostolná Ves prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Kostolná Ves bolo zorganizované stretnutie starostky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kostolná Ves. V diskusiách sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je ale spokojný s prístupom do obecného úradu, pretože obecný úrad má miesto prvého kontaktu na 1. poschodí bez použitia vnútorného schodiska. Uviedol však, že priestory sú úzke pre vozičkara. Na to sa vyjadrila aj pani starostka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov



sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti sa už budú sťahovať do novej budovy kde bude vybudovaná aj rampa. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí. Starostka ďalej uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový stupeň je považovaný pre vozíčkara za prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú sťahovať do nových priestorov, ktoré už budú vyhovujúce.

## Obecný úrad Koš

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Koš  
Miesto výkonu : Vít'azstva 41, 972 41 Koš

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Koš.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Nájzdové pásy sú príliš strmé. Prístup na 2. NP kde sa nachádza obecný úrad je zabezpečený iba schodiskom, ktoré nie je vybavené zábradlím po oboch stranách, taktiež nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do budovy sa síce dá dostať s kočíkom ale vozičkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájzdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto informácie.

Obecný úrad Koš prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Koš bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Koš. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je

podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadrila, že sa stretla v zimných mesiacoch s problémami na schodisku kde sa šmýka. Na to sa starosta vyjadril, že v zimných mesiacoch sa tam snažia umiestniť koberec aby zabránili šmýkaniu. Ďalší zúčastnený sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je úzke a osadenie schodiskovej plošiny by pravdepodobne nebolo možné. Upozornila starostu, že by aspoň ako dočasné riešenie mohli umiestniť na prízemí zvonček, ktorý by slúžil na privolanie pracovníčky obecného úradu. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. Tiež nás informoval, že v obci majú občanov so sluchovým postihnutím, ktorí chodia s doprovodom. Uznal, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený.

## Obecný úrad Lazany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Lazany  
Miesto výkonu : Hlavná 59/56, 972 11 Lazany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lazany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie, prístup na 2.NP je zabezpečený schodiskom a výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáci. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy veľmi spokojní. Vonkajší vstup do budovy Obecného úradu je zabezpečený z úrovne komunikácie. Vnútorňý vstup do budovy je zabezpečený schodiskom a výťahom, čo umožňuje vstup občanom so zdravotným znevýhodnením a zohľadňuje všetky ich potreby. Opýtaní privítali, že Obec Lazany vychádza v ústrety nielen imobilným občanom, ale aj starším občanom a rodičom s kočíkmi, ktorí majú nemalé problémy dostať sa na horné poschodie budovy Obecného úradu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu požiadavku/podnet/sťažnosť od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. V našej obci v súčasnosti

takáto osoba nebýva a ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto požiadavky, podnety, príp. sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou finančných možností obce. V prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k tejto problematike zaujmeme stanovisko, budeme sa nimi zaoberať a určíme priority vo verejnom záujme.

## Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom
Miesto výkonu	:	Námestie SNP 34/3, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lehota pod Vtáčnikom.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Neuviedli žiadne nedostatky z ich pohľadu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou neboli. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného úradu, bude to však závisieť na finančných možnostiach obce.

## Obecný úrad Liešťany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Liešťany

Miesto výkonu : Liešťany 1, 972 27

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany Inštitúcia je obecným úradom v obci Liešťany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je 1644mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zvonček je umiestnený vo výške max. 1400mm od podlahy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Bočný vstup do budovy Obecného úradu je vybavený rampou, čo umožňuje vstup pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že v obci neevidujú občianov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V prípade občanov s ŤZP slúži na privolanie zamestnankyne obecného úradu zvonček. Nedostatky zistené počas monitoringu sa budú snažiť odstrániť.

## Obecný úrad Lipník

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Lipník  
Miesto výkonu : Lipník 76, 935 21

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lipník. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lipník

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľký problém pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu predstavuje predovšetkým schodisko, keďže priestory Obecného úradu sa nachádzajú na poschodí budovy. Opýtaní by privítali predovšetkým vybudovanie výťahu v budove Obecného úradu. Niektorí opýtaní poznamenali, že starosta obce berie ohľad aj na ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a pracovníčky úradu nemajú problém prísť aj na prízemie budovy a vybaviť požiadavky občanov. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu prípadne inú formu informovanosti.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v obci nemajú zmyslovo postihnutých občanov a preto ani servis v podobe tlmočníka alebo materiálov v brailovom písme nezabezpečujú. Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádzajú v ústrety a vybavujú potrebné úkony vonku. Realizáciu technického riešenia ako výťah či rampa si v priestoroch obecného úradu neviem predstaviť.



## Obecný úrad Malá Čausa

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Malá Čausa  
**Miesto výkonu** : Malá Čausa 175, 972 71 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malá Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci Malá Čausa.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorne schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 7% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 93% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Chýbalo im hlavne zábradlie. Opýtaní boli nespokojní aj so vstupom na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by informovanosť aj priamo na obecnom úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a následne sú vybavený v zasadačke OcÚ, ktorá sa nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažovaný prístup nikto nestážoval, ani neboli vypracované projekty na zníženie bazbariérovosti, ani v dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty vypracovať.

## **Obecný úrad Malinová**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Malinová  
**Miesto výkonu** : Malinová 115, 972 13 Malinová

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malinová. Inštitúcia je obecným úradom v obci Malinová.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon väčší ako maximálny sklon 1:8. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 45% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 55% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne. Podľa nich je vstup pre osoby z ŤZP nevyhovujúci, ale v prípade ak sú obyvatelia obce chorí pracovníci obecného úradu prídu ochotne aj domov. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na úrade od pracovníčky úradu prípadne formou rozhlasu.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný vstup, kde bola doplnená rampa. Ďalšie projekty v blízkej budúcnosti neplánujú.

## Obecný úrad Nedožery Brezany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Nedožery - Brezany
Miesto výkonu	:	Družstevná 367,972 12 Nedožery-Brezany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nedožery-Brezany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nedožery-Brezany

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a schodiskovou plošinou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške najviac 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom na druhé podlažie kde sa nachádza obecný úrad a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiernením aspoň jednej kancelárie na prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. Z hľadiska informovanosti by väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina opýtaných má nedostatočné informácie.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do budovy nestretol aj napriek tomu, že sa obecný úrad nachádza na 2.NP. Uviedol, že v prípade volieb sa stretávajú občania na 1.NP kde je prístup zabezpečený schodiskovou plošinou. Uviedol tiež, že v budove je informátor, ktorý osobám s ŤZP ochotne pomôže.

## Obecný úrad Nevidzany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Nevidzany
Miesto výkonu	:	Nevidzany 106, 951 62

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nevidzany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nevidzany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do budovy inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Priestory Obecného úradu sa nachádzajú na prvom podlaží. Vonkajší vstup do budovy je síce zabezpečený z úrovne komunikácie, avšak nachádza sa tu vnútorné schodisko, ktoré je veľkou bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii referentky obecného úradu Nevidzany bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nevidzany. V diskusiách sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé poschodie. Uviedol však, že v prípade ak by sa vytvorilo miesto prvého kontaktu na prízemí, prístup by bol z jeho pohľadu úplne vyhovujúci. Na to vyjadrila aj pani referentka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú priamo u nich doma. Referentka ďalej uviedla, že v obci neevídujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená. Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali pokryť nakoľko je obec veľmi malá s malým počtom obyvateľov.

## Obecný úrad Nitrianske Pravno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrianske Pravno  
Miesto výkonu : Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Pravno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty a schodiska je upravený proti šmyku. Vnútorne schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 45% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 55% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba niektorí opýtaní. Podľa niektorých je prístup na 2. NP nevyhovujúci. Hlavne mamičky s deťmi by prijali výťah. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že v budúcnosti plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu nestretli.

## Obecný úrad Nitrianske Rudno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Nitrianske Rudno
Miesto výkonu	:	Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Rudno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V zasadacej miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nitrianske Rudno. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom do budovy a prijal by vybudovanie bezbariérového vstupu. Doplňenie schodiskového madla a úpravu vstupu. Na to vyjadrila aj pani Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj



domov. Aj v prípade overovania podpisov a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú aj v kultúrnom dome kde je prístup bezbariérový. Pani Besedová ďalej uviedla, že v obci evidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku. Slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu nemajú. Uviedla ale, že si je vedomá, že aj starší občania už majú problém s čítaním malých písmen. Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni majú problém pri čítaní dokumentov a prijali by väčšie písmo. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v blízkej budúcnosti ho budú meniť a rekonštruovať.



## Obecný úrad Nitrianske Sučany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrianske Sučany

Miesto výkonu : Nitrianske Sučany 232, 972 21

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrianske Sučany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Šírka rampy je menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 36% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Uviedli, že zamestnanci ochotne prídu aj k nim domov. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska prístupu neevidujú. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.

## Obecný úrad Nitrica

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Nitrica  
Miesto výkonu : Nitrica 489, 972 22 Nitrica

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrica.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm, ale nie je označené tabuľovou ani vodorovnou dopravnou značkou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Najmä starí občania sa vyjadrili, že na druhé nadzemné podlažie kde sídli obecný úrad majú problém sa dostať, keďže budova nie je vybavená výťahom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a schodiskovej plošiny prípadne presunutia pracoviska na nižšie podlažie. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letáčikov prípadne, že by ich na úrade informovala pracovníčka úradu.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že pokiaľ je vo funkcii starostu obce tak upozornený na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne a v budúcnosti by chceli dať spracovať návrh nutných úprav a ak to bude možné aj realizovať potrebné úpravy.

## Mestský úrad Nováky

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Mestský úrad Nováky
Miesto výkonu	:	Námestie SNP 12, 972 71 Nováky

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je mestským úradom v meste Nováky.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným vstupom na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na úrovni komunikácie) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorne schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:12. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou mestského úradu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedúca oddelenia sociálnych vecí uviedla, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty.

## Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nováky

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nováky  
Miesto výkonu : Námestie SNP, 174/23, 972 71 Nováky

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v meste Nováky.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Rampa je široká najmenej 1300mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 3,23m a sklon 6° (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. V inštitúcii sa nachádza informátor. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Nie je problém sa dostať do budovy aj s kočiarom, takže boli spokojní aj rodičia s deťmi. Opýtaní boli spokojní aj s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Úradu práce. Z hľadiska informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť formou letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Koordinátor úradu práce uviedol, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova nie je v ich vlastníctve.

## Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

Miesto výkonu : Opatovce nad Nitrou 393, 972 02

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je obecným úradom v obci Opatovciach nad Nitrou.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko ktorým je riešený prístup k budove je prieme, ale nie je vybavené držadlom po oboch stranách. Nástupná hrana schodiskového ramena prečnieva cez podstupnicu. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške maximálne 900mm. Prístup k budove je riešený rampou, ktorej šírka je 1260mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený prístup k budove má sklon viac ako 1:12. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V prípade osoby na vozíku je možnosť vybavenia na prízemí budovy. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala rampa alebo nájazdové pásy. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a výťahu, keďže schodisko sa nachádza aj vo vnútri budovy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Zástupca obecného úradu uviedol, že v minulosti neboli oslovení žiadnou organizáciu na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorých súčasťou je aj prispôbenie inštitúcie v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. V priebehu 3 rokov plánujú aj ďalšie stavebné úpravy.

## Obecný úrad Oslany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Oslany
Miesto výkonu	:	Námestie Slobody 2/3, 972 47 Oslany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je obecným úradom v obci Oslany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstup, ktorý je vybavený rampou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je menej ako 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy aj napriek tomu, že zadný vstup rampu má. Opýtaní odpovedali, že zadný vstup sa vôbec nevyužíva. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Opýtaní navrhovali formou plagátov alebo seminármi.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne neplánujú žiadne investície v tomto smere.



## Obecný úrad Podhradie

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Podhradie

Miesto výkonu : Podhradie 92, 972 42

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Podhradie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Podhradie.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy aj napriek tomu, že hlavný vstup je zabezpečený dvoma schodiskovými stupňami. Uviedli, že zamestnanci sú veľmi ústretoví a chodia aj k nim domov, prípadne im pomôžu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Pracovníčka obecného úradu sa vyjadrila, že doposiaľ neboli nikdy upozornení na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie, ale pokiaľ to bude možné budú sa v tomto smere situáciu riešiť.

## Obecný úrad Poluvsie

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Poluvsie
Miesto výkonu	:	Poluvsie 251, 972 16 Poluvsie

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poluvsie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Poluvsie.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorne schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Povrch vstupnej podesty a schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 23% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 77% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Problém videli hlavne vo vnútornom schodisku, ktorým je zabezpečený vstup na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril.



## Obecný úrad Poruba

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Poruba  
Miesto výkonu : Poruba 95, 972 11 Poruba

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poruba. Inštitúcia je obecným úradom v obci Poruba.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska a vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 93% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 7% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní neuvádzajú žiadne nedostatky z pohľadu architektonickej dostupnosti. Jeden opýtaný uviedol, že v zimných mesiacoch sa pri obecnom úrade šmýka. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky, neboli vypracované ani žiadne projekty. Budúce projekty budú otázkou investičných zámerov obce.

## Obecný úrad Pravenec

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Pravenec  
Miesto výkonu : Pravenec 208, 972 16 Pravenec

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je obecným úradom v obci Pravenec.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Šírka rampy je menej ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Vstup je zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP nie je priamo vyhradené, ale s parkovaním problém nemajú. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií, nakoľko obecný úrad sídli na prízemí a disponuje širšou chodbou. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Pravenec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Pravenec bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Pravenec. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a

nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je spokojný so vstupom do obecného úradu. Uviedol, že sám mal zdravotné problémy a vyskúšal si prejsť na obecný úrad aj pomocou barlí a nemal žiadny problém. Na to sa vyjadril aj pán starosta, že v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. Pán starosta ďalej uviedol, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Vykonaný prieskum vníma pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedol, že chýbajúce zábradlie a označenie schodiska doplní ak to bude možné z finančných prostriedkov. Avšak z vlastných zdrojov by väčšiu rekonštrukciu nedokázali pokryť.

## Mestský úrad Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Mestský úrad Prievidza  
Miesto výkonu : Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, k.ú.  
Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je mestským úradom v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Budova A - mestský úrad:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 3,916m a sklon 8,1%. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy hlavného vstupu je 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Záchodová kabína verejného WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené zábradlím vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu. Vstup na matriku je zabezpečený iba schodiskom. V blízkej budúcnosti sa však plánuje presťahovať.

### **Budova B:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené funkčnou schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 2,360 a sklon 6,99%. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002*

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). *Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie rampa nie je vybavená zábradlím a vodiacou tyčou vo výške 300mm. Vstup na vyššie nadzemné podlažia je umožnený iba schodiskom. Inštitúcia nie je vybavená výťahom. Výťah sa ale v blízkej budúcnosti plánuje realizovať. Šírka rampy hlavného vstupu je 1237mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm.

### **Budova - mestský dom:**

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Záchodová kabína WC spĺňala minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou. WC nebolo vybavené sklopnými držadlami.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Prístup do mestského úradu je podľa nich dostatočne zabezpečený. Opýtaní ale uvádzali, že im nevyhovuje parkovanie. Podľa nich je ďaleko od budovy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornení na nedostatky. Neboli vypracované žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie

hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových možností. Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.

## Okresný súd Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Okresný súd Prievidza  
**Miesto výkonu** : Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je okresným súdom.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch chodníka a schodiska je upravený proti šmyku. Vstupné dvere umožňujú otvorenie najmenej na šírku 900mm. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia je vybavená pásovým schodolezom. V areály súdu je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie je vybavené zvončekom, ktorého horná hrana je vo výške najviac 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Nie je vybavený ani rampou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. Vonkajšie schodisko nie je po oboch stranách vybavené vhodným držadlom vo výške 900mm. Držadlo nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne nespokojný. Schodisko do okresného súdu je podľa nich nevyhovujúce, chýba im zábradlie a možnosť chytiť sa hlavne v zimných mesiacoch. Taktiež prístup na vyššie podlažia je podľa nich pre starších občanov ťažký. Opýtaní uvádzali, že im nevyhovuje aj parkovanie. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornení na nedostatky. Neboli vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.



## Okresný úrad Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Okresný úrad Prievidza  
**Miesto výkonu** : Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je okresným úradom v meste Prievidza.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Budova - Okresný úrad Prievidza na Medzibriežkovej ulici:

Vnútorne aj vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vstup na vyššie podlažia je zabezpečený iba schodiskom. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Budova - Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm.

Budova - Okresný úrad Prievidza odbor starostlivosti o životné prostredie:

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov . Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm +



šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm.

Budova - Okresný úrad Prievidza Pozemkový a lesný odbor:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo výške 1060mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Hlavný vstup na živnostenský úrad je podľa nich nevyhovujúci pre osoby s ŤZP, taktiež aj prístup na katastrálny odbor a životné prostredie je podľa nich absolútne nevyhovujúci. S orientáciou v budove problém nemajú. Parkovanie je podľa nich bez problémov. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.

## Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza  
**Miesto výkonu** : Gustáva Švéniho 2727, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je pobočkou daňového úradu Trenčín.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. Povrch chodníka je upravený proti šmyku. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Záchodová kabína spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstupné dvere do klientskej zóny umožňujú otvorenie na šírku 850mm. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní uviedli, že sa vedia dostať do akejkoľvek časti daňového úradu bez väčších problémov aj s kočíkom. Do klientskej zóny je prístup priamo z chodníka. Neuvádzajú problém ani s parkovaním. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budovy nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.

## Sociálna poisťovňa Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza
Miesto výkonu	:	Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je pobočkou sociálnej poisťovne v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výtahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výtahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výtahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 12,2%. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy hlavného vstupu je 920mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je plánované vybudovať v blízkej budúcnosti)

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní neuvádzajú žiadne problémy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť napríklad aj priamo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa Prievidza prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

V kancelárií riaditeľa pobočky SP v Prievidzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a zástupcu občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a prítomných privítal riaditeľ pobočky Soc. Poist'ovne Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako vlastníka nehnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa občianskeho združenia Academia Slovaca Bojnice a zástupkyňa domu dôchodcov v Prievidzi. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa zástupkyňa majiteľa budovy zaujímala o minimálne rozmery rampy podľa platnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. V prípade min. šírky a max. sklonu rampy si neboli vedomí nedostatkov. Uviedla, že výsledky prieskumu budú zahrnuté pri tvorbe finančného plánu na nasledujúce obdobie a v prípade schválenia rekonštrukcie budovy budú zahrnuté do rekonštrukčných prác. Informovala nás, že sa plánuje zriadiť WC pre imobilných pri najviac používaných miestnostiach. Finančné prostriedky na WC sú vyčlenené, ukončí sa výber vhodného priestoru a v blízkej dobe bude WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vybudované. Na to pán riaditeľ SP PhDr. Miroslav Gazdík povedal, že je spokojný, že monitoring z pohľadu stavebnej stránky dopadol veľmi dobre a vyjadril sa, že je spokojný s prenajatými priestormi SP. Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s budovou SP. Uviedla, že inštitúciu navštevuje pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné hodnotenie z pohľadu dôchodcov. Zástupkyňa občianskeho združenia vyjadrila taktiež spokojnosť s posudzovanou inštitúciou. Riaditeľ SP sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Ocenil prínos prieskumu a projektu Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť na ľudí so zdravotným postihnutím ako aj mamičky s kočíkom a podobne.

## **Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : Regionálna veterinárna a potravinová správa  
Prievidza

**Miesto výkonu** : Mariánska 6, 971 01 Prievidza

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v meste Prievidza.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo výške 1060mm. Horná hrana zvončekového panelu nie je výške najviac 1400mm. Výška zvončeka 1500mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup zabezpečený iba schodiskom. Taktiež sa vyjadrili, že im nevyhovujú vstupné dvere. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľ RVPS sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.

## **Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza
<b>Miesto výkonu</b>	:	Bakalárska 2, 971 01 Prievidza

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup zabezpečený iba schodiskom. Ďalej uviedli, že aj prístup priamo ku kanceláriám je nevyhovujúci, pretože prístup je zabezpečený iba schodiskom. Prijali by vybudovanie výťahu. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka CPPPaP sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nerealizovali ani žiadne projekty. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy. V prípade, že by to bolo možné z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali.



## Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza - Dom kultúry Prievidza
<b>Miesto výkonu</b>	:	F. Madvu 11, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa je široká najmenej 1300mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm, ale otvárané dnu. (dvere by mali byť otvárané smerom von) Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Nástupná hrana schodiska prečnieva cez podstupnicu. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. WC nie je vybavené sklopnými drždami po oboch stranách. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 30% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. O vedľajšom vstupe do budovy pomocou rampy ani veľa ľudí nevedelo. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných so vstupnými dverami, z ich pohľadu sú veľmi

ťažké a prijali by automatické posuvné dvere. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza (ďalej len KaSS Prievidza) prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky KaSS Prievidza bolo zorganizované stretnutie riaditeľky KaSS, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Dom kultúry Prievidza na ulici F. Madvu 11. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadrila, že sa stretla v zimných mesiacoch s problémami na schodisku na miestach kde chýba protišmykový koberec. Ing. Bujnová sa ďalej vyjadrila, že v prípade osôb na vozíku je k dispozícii zadný vstup kde sa nachádza rampa. Taktiež uviedla, že prístup na vyššie podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila, že na poschodí sa nachádza miesto kde sa stretla už s pádom a nie je dostatočne vyznačené. Na to sa Mgr. Horná vyjadrila, že o tomto mieste vie a opatrenia už boli vykonané. Zástupkyňa verejnosti uviedla, že do Domu kultúry chodí pravidelne a vyzdvihla ochotu zamestnancov. Mgr. Dana Horná uviedla, že v prípade verejnej akcie je vo vestibule budovy zriadená informačná služba, ktorá je k dispozícii zdravotne ťažko postihnutým občanom. Mgr. Dana Horná vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy Domu Kultúry je Mesto Prievidza, ktoré v rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách.



## Regionálne kultúrne centrum Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Regionálne kultúrne centrum Prievidza

Miesto výkonu : Záhradnícka 733/19, 971 01 Prievidza,

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je galériou regionálnej kultúrnej inštitúcie - Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie bol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Pred vstupom do stavby bola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vstup do prednáškovej miestnosti galérie je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. Vstupné dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm. Vnútoraná rampa, ktorá vedie do prednáškovej miestnosti má dĺžku menšiu ako 3,0m a sklon 12,06%. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Záchodová kabína spĺňala minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené umývadlo a dvere boli minimálnej šírky 800mm a otvárané von. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že umiestnenie hornej hrany zvončekového panelu vo výške 1600mm, pričom maximálna prípustná výška je 1400mm. Šírka rampy do prednáškovej miestnosti je 1200mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Vnútoraná schodisková plošina bola funkčná, ale chýbal kľúč na jej spustenie. Chýbajúce kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní a nemenili by nič. Prijali by len parkovisko, ktoré je zadarmo. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza (ďalej len RKC Prievidza) prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky RKC Prievidza bolo zorganizované stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

v objekte Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v Prievidzi. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Ďalej uviedla, že vstup na WC je zabezpečený schodiskovou plošinou, ktorá je funkčná, ale počas monitoringu chýbal kľúč. Na to sa pani riaditeľka vyjadrila, že kľúč nájdú a tento nedostatok odstránia. Uviedla, že parkovanie je umožnené na priľahlom parkovisku, ktoré je pre ZŤP občanov zadarmo. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila, že toto parkovanie je zadarmo len pre občanov s parkovacou kartou s označením ZŤP, ktorú všetci nemajú. V prípade keby sa chcela zúčastniť výstavy v galérii musela by parkovať ďalej od budovy. Ďalej vyjadrila spokojnosť s prístupnosťou RKC v Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmila Húsková vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať vedľajší vstup do administratívnej časti budovy. Informovala sa o minimálnych požiadavky z vyhlášky. Prisľúbila, že nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a vstup bude umožnený aj občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je sama nespokojná s dlažbou na existujúcom schodisku a v minulosti sa stretla aj s úrazom svojej zamestnankyne.

## **Hornonitrianska knižnica Prievidza**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
<b>Miesto výkonu</b>	:	Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza, k Košovská 9, 971 01 Prievidza,

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia sa skladá z dvoch samostatne stojacich budov na rozličných adresách. Na Záhradníckej ulici sídli úsek práce s dospelými a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov. Na Košovskej ulici sídli úsek odbornej a regionálnej literatúry. Inštitúcia je hornonitrianskou knižnicou.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

#### **Budova na Záhradníckej ulici - úsek práce s dospelými a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov:**

Vstup do priestorov knižnice je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. Vstupné dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm. Záchodová kabína spĺňala minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené umývadlo a dvere boli šírky 900mm a otvárané von. Na dverách bolo umiestnené aj madlo. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne rozoznatelný od okolia. Vnútrná schodisková plošina bola vyhovujúca a plne funkčná. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Inštitúcia síce rampu má, ale nie je vyhovujúca a nedá sa ňou dostať na výšku hlavného vstupu) Pred vstupom do stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. (šírka vodorovnej plochy bola 1300mm, čo nepostačuje na otočenie vozíka) Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu kde hrozí zakopnutie. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

#### **Budova na Košovskej ulici - úsek odbornej a regionálnej literatúry:**

Táto budova nespĺňala žiadne vyhovujúce skutočnosti. Hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli otvárané von. Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie

je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Chýbajú výrazne farebne rozoznateľné značenia prvého a posledného stupňa schodiskového ramena od okolia. Chýba WC pre ľudí s obmedzenou schopnosťou. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní len čiastočne nakoľko je prístup zabezpečený len schodiskom. Uviedli však, že sú pracovníčky knižnice veľmi ochotné a vždy pomáhajú aj s kočíkom. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky. HNK dala vypracovať projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa neboli schválené. Ako problém vidia hlavne finančné možnosti.

## Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza  
Miesto výkonu : Šumperská 35/1, 971 01 Prievidza,

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca. Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške 1396mm. Maximálna výška zvončekového panelu je 1400mm. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 5,24%. *(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy hlavného vstupu je 1540mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. V inštitúcii sa nachádza viacero schodiskových plošín, ktoré sú plne funkčné a vyhovujúce. Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom aj vybavením inštitúcie maximálne spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Napríklad aj na úrade práce.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Riaditeľka odboru služieb sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky. Stavebné úpravy ÚPSVaR už boli realizované. Bola vybudovaná vstupná rampa, namontované schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať stavebné úpravy v zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov do rozpočtu úradu.

## Obecný úrad Radobica

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Obecný úrad Radobica
Miesto výkonu	:	Radobica 124, 972 48 Radobica

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Radobica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Radobica.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vnútorne schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa na druhé podlažie nachádzajú schody. Podľa opýtaných by prijali kanceláriu na prízemí. S parkovaním opýtaní problém nemali aj keď parkovacie miesto pre imobilných nie je priamo vyhradené. K ostatným veciam sa opýtaní nevyjadrovali. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Radobica bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Radobica. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé poschodie, ale uviedol, že keď sa konajú voľby je to v miestnosti kde sa dá dostať aj občanom s istým druhom

postihnutia. Na túto skutočnosť sa pani starostka vyjadrila, že aj je potreba vybaviť občana na vozíku alebo staršieho občana pracovníčky úradu sú ochotné a vybaví týchto ľudí na prízemí alebo aj u nich doma. Starostka ďalej uviedla, že v obci evidujú hlavne starších občanov, ktorí už majú aj zdravotné problémy. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená aj keď podľa jej názoru by takáto rekonštrukcia musela byť komplexná a vyžiadala by si viac financií. Na to sa aj Ing. Bujnová vyjadrila, že je to pravda, pretože obecný úrad sídli v budove kde by pravdepodobne nebolo možné osadiť schodiskovú plošinu.



## Obecný úrad Ráztočno

### Základné údaje o inštitúcii:

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Ráztočno  
**Miesto výkonu** : Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je obecným úradom v obci Ráztočno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Prístup na druhé podlažie je iba schodiskom

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou pohybu ani mamičkám s kočíkom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu vstupu. Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš šmyklivé a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Informovanosť formou letákov prípadne inou formou.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

## Obecný úrad Rudnianska Lehota

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Rudnianska Lehota  
Miesto výkonu : Rudnianska Lehota 225, 972 26

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Rudnianska Lehota Inštitúcia je obecným úradom v obci Rudnianska Lehota.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli spokojní so vstupom do budovy Obecného úradu, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko, ktoré znemožňuje prístup osobám na invalidnom vozíčku a taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

## Obecný úrad Sebedražie

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Sebedražie

Miesto výkonu : Hlavná 471/13, 972 05

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je obecným úradom v obci Sebedražie.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do budovy inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľkou bariérou je predovšetkým vnútorné schodisko. Opýtaní by prijali predovšetkým vybudovanie schodiskovej plošiny alebo výťahu. Taktiež neboli spokojní s možnosťou parkovania. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Sebedražie prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Sebedražie bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Sebedražie. V diskusiách sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Schodisko je podľa neho nevyhovujúce. Taktiež uviedol, že vstupné dvere sa zle

otvárajú. Na to vyjadrila aj pani starostka, že aj podľa nej sú dvere príliš ťažké a plánujú ich vymeniť. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Prípadne zvoliť aspoň alternatívu aby sa vytvorilo miesto prvého kontaktu na prízemí nakoľko vstup do budovy je vyhovujúci bez použitia schodiska. Na tieto skutočnosti sa pani starostka vyjadrila, že takéto riešenie by boli schopní spraviť. A že sú priaznivo naklonení rekonštrukcií. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená.

## Obecný úrad Seč

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Seč

Miesto výkonu : Seč 133, 972 26

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Seč. Inštitúcia je obecným úradom v obci Seč.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom (dva schodiskové stupne). Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska aj vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je vybavený schodiskom. Opýtaní by prijali vybudovanie nájazdovej rampy, aby sa nielen človek na invalidnom vozíku, ale aj starší občania dokázali samostatne pohybovať po priestoroch Obecného úradu. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú stavebným úpravám a novým projektom priaznivo naklonený.

## Obecný úrad Šútovce

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Šútovce  
Miesto výkonu : Šútovce 39, 972 01 Bojnice

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Šútovce Inštitúcia je obecným úradom v obci Šútovce.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa tu nachádzajú schody. Podľa opýtaných chýbajú hlavne zábradlia. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci obecného úradu vyjadrili, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornení na nedostatky. Vykonaný prieskum vnímajú veľmi pozitívne.

## Obecný úrad Temeš

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Temeš

Miesto výkonu : Temeš 140, 972 29

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Temeš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Temeš.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a zmyslovo postihnuté osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom s kočíkmi a seniorom. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Temeš prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu obecného úradu Temeš bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Temeš. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom do budovy ako aj na druhé poschodie. Schodisko je podľa neho nevyhovujúce. Hlavne v zimných mesiacoch sa na schodoch dost' šmýka. Na to vyjadrila aj pani starostka, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí kde je umožnený prístup aj zo zadnej strany budovy priamo z komunikácie. Starostka ďalej

uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto skutočnosti sa pani starostka vyjadrila, že takéto riešenie by boli schopní spraviť len v prípade dotácií formou eurofondov nakoľko má obec málo obyvateľov a rozpočet obce väčšie investície nezvládne. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená.



## Obecný úrad Tužina

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Tužina  
Miesto výkonu : Tužina 76, 972 14 Tužina

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je obecným úradom v obci Tužina.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Vnútorne schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne, nakoľko je prístup na 2.NP zabezpečený iba schodiskom. S parkovaním problém neuvádzajú. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril.

## Obecný úrad Valaská Belá

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Valaská Belá  
Miesto výkonu : Valaská Belá 1, 972 28

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá Inštitúcia je obecným úradom v obci Valaská Belá.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 4% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na mestskom úrade.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril.

## Obecný úrad Veľká Čausa

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Obecný úrad Veľká Čausa

Miesto výkonu : Veľká Čausa 83, 971 01

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci Veľká Čausa.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Hlavný vstup do budovy je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je zabezpečený iba priamym schodiskom. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Parkovanie je zabezpečené priamo pred budovou obecného úradu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy síce nie je vybavený veľkým schodiskom, to sa však nachádza vo vnútri budovy, ktoré neumožňuje prístup občanom so zdravotným znevýhodnením. Opýtaní by privítali predovšetkým vybudovanie výťahu. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Obecný úrad Veľká Čausa prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostky obecného úradu Veľká Čausa bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Veľká Čausa. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Schodisko je podľa neho

príliš strmé a staré. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP možno považovať za už historické schodisko a osadenie schodiskovej plošiny by pravdepodobne nebolo možné. Upozornila starostu, že by aspoň ako dočasné riešenie mohli umiestniť na prízemí zvonček, ktorý by slúžil na privolanie pracovníčky obecného úradu. Starostka nás oboznámila, že v mesiaci jún - júl bude prebiehať rekonštrukcia strechy, kúrenia a výmena okien na obecnom úrade. Rekonštrukcia je financovaná formou dotácií z EU. Ďalej uviedla, že je naplánovaná aj rekonštrukcia zadného vstupu, ktorý by bol bezbariérový. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený. Uviedla, že občanov na vozíku v obci momentálne nemajú, ale starších občanov je tu veľa.

## **Obecný úrad Zemianske Kostol'any**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

**Názov inštitúcie** : Obecny úrad Zemianske Kostol'any  
**Miesto výkonu** : 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Zemianske Kostol'any. Inštitúcia je obecným úradom v obci Zemianske Kostol'any.

#### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vnútorne schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Vnútorne schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 73% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 27% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Prístup na obecný úrad je priamo z komunikácie. Miesto prvého kontaktu je na prízemí, čo je podľa opýtaných dobré riešenie. Niektorí ale uviedli, že z ich pohľadu sú vstupné priestory malé a úzke. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. V blízkej budúcnosti neplánujú žiadne projekty.

## **Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty**

Prevádzky Slovenskej pošty boli vyhodnocované ako celok. Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa vyjadrila vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere vyhodnotenia výsledkov za prevádzky Slovenskej pošty.

## Pošta Bojnice

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Bojnice
Miesto výkonu	:	Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste Bojnice.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je nie upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu predovšetkým rampa a zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Bystričany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Bystričany
Miesto výkonu	:	Osloboditeľov 22, 972 45 Bystričany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Bystričany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu predovšetkým rampa a zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.



## Pošta Chrenovec - Brusno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Chrenovec - Brusno
Miesto výkonu	:	Chrenovec – Brusno 1, 972 32

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Chrenovec - Brusno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. (zadný vstup). Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku viac ako 9m. *Maximálny pozdĺžny sklon rampy je dodržaný.* Šírka rampy je 1522mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom von. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že so vstupom sú spokojní. Hlavný vstup do budovy je síce vybavený schodiskom, avšak zadný vstup má vybudovanú rampu, čo všetci opýtaní v obci privítali. Z hľadiska informovanosti opýtaní najčastejšie odpovedali, že by prijali lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Napríklad formou letákov prípadne plagátov na inštitúciách.

## Pošta Čavoj

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Čavoj
Miesto výkonu	:	Čavoj 31, 972 29 Čavoj

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Čavoj.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodiskový stupeň, ktorý znemožňuje prístup osobám na invalidnom vozíčku a taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Čereňany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Čereňany
Miesto výkonu	:	Na Hlodzi 2, 972 46 Čereňany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Čereňany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty. Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch sa ale pred budovou šmýka. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože takmer nikto nevedel na čo majú občania nárok.

## Pošta Diviacka Nová Ves

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Diviacka Nová Ves
Miesto výkonu	:	Diviacka Nová Ves, č.1, 972 24 Diviacka Nová Ves

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Diviacka Nová Ves.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Schodisko je po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty.. Opýtaní videli problém hlavne so schodiskom, uviedli, že hlavne v zimných mesiacoch mávajú problém. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok

## Pošta Diviaky nad Nitricou

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Diviaky nad Nitricou
Miesto výkonu	:	Diviaky nad Nitricou 201, 972 25

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Diviaky nad Nitricou.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní by privítali vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z hľadiska bezbariérovosti. Taktiež mamička s kočíkom odpovedala, že do budovy sa nemôže dostať bez pomoci druhých ľudí a prijala by vybudovanie rampy. Z hľadiska informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu a informovanosť, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Dolné Vestenice

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Dolné Vestenice
Miesto výkonu	:	Krátka 271/2, 972 23 Dolné Vestenice

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Dolné Vestenice.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch rampy je upravený proti šmyku. Rampa je široká najmenej 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon viac ako 1:8 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Prijali by, keby rampa nebola taká strmá a vchodové dvere do inštitúcie boli ľahšie otvárateľné. Z hľadiska informovanosti nie sú spokojní a prijali by lepšiu informovanosť napríklad letáčikmi umiestnenými na pošte.

## Pošta Handlová

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Handlová
Miesto výkonu	:	Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Handlová.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú posuvné so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch rampy je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy je 1592mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený rampou, čo opýtaní pokladajú za dobré riešenie. Niektorí opýtaní sa sťažovali na parkovanie, podľa nich je ďaleko od budovy. S prístupom do budovy boli všetci spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Horná Ves

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Horná Ves
Miesto výkonu	:	Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Horná Ves.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený priamo z komunikácie, čo umožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou pohybu. S parkovaním opýtaní problém nemali. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Starší občania sa sťažovali na malé písmenká na dverách a všetkých tlačivách. Prijali by väčšie písmo.



## Pošta Kamenec pod Vtáčnikom

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Kamenec pod Vtáčnikom
Miesto výkonu	:	Ružičková 55, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty dokonca bolo aj vyznačené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože takmer nikto nevedel na čo majú občania nárok.

## Pošta Kanianka

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Kanianka  
Miesto výkonu : Slovenského národného povstania 5, 972 17  
Kanianka

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kanianka.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní s parkovaním. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Kľačno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Kľačno
Miesto výkonu	:	Kľačno 310, 972 15

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Kľačno

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko. Prijali by hlavne vybudovanie rampy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Koš

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie : Pošta Koš  
Miesto výkonu : Vít'azstva 41, 972 41 Koš

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Koš.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatel'né od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Nájzdové pásy sú príliš strmé. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do budovy sa síce dá dostať s kočíkom ale vozičkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájzdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto informácie.

## Pošta Lazany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Lazany
Miesto výkonu	:	Hlavná 1, 972 11 Lazany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Lazany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy je 1231mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Všetci opýtaní boli spokojní so vstupom, ktorý bol vybudovaný minulý mesiac. Bezbariérový vstup umožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. So vstupom do budovy pošty nemajú problém ani osoby na invalidnom vozíku, staršie osoby, osoby zo zmyslovým postihnutím a rodičia s kočíkmi. Taktiež opýtaní nemali problém s parkovaním. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Lehota pod Vtáčnikom

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Lehota pod Vtáčnikom
Miesto výkonu	:	Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Lehota pod Vtáčnikom.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Šírka rampy je väčšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. *(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Liešťany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Liešťany
Miesto výkonu	:	Liešťany 395, 972 27 Liešťany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Liešťany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje prístup osobám so zníženou schopnosťou pohybu a rodičom s kočíkmi. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Nedožery - Brezany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nedožery-Brezany
Miesto výkonu	:	V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery-Brezany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nedožery - Brezany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nedožery - Brezany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou pohybu. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.



## **Pošta Nitrianske Pravno**

### **Základné údaje o inštitúcii:**

<b>Názov inštitúcie</b>	:	Pošta Nitrianske Pravno
<b>Miesto výkonu</b>	:	Námestie SNP 71, 972 13 Nitrianske Pravno

### **Popis existujúceho stavu:**

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Pravno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli veľmi spokojní so vstupom do budovy pošty. Uviedli, že vstup je bezproblémový pre hendikepovaných ľudí a mamičky s kočíkmi. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Nitrianske Rudno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nitrianske Rudno
Miesto výkonu	:	Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Rudno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nie je po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatel'né od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty. Opýtaní videli problém hlavne so schodiskom. Opýtaní boli len čiastočne spokojní s parkovaním, ktoré nie je priamo vyhradené. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na pošte.

## Pošta Nitrianske Sučany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nitrianske Sučany
Miesto výkonu	:	Nitrianske Sučany 218, 972 21

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrianske Sučany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní nakoľko je prístup do inštitúcie iba schodiskom. Uvedli, že zábradlie síce je, ale považujú ho za nebezpečné. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Nitrica

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nitrica
Miesto výkonu	:	Dvorníky nad Nitricou 1, 972 22 Nitrica

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Nitrica.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 25% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 75% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Vonkajší vstup do budovy je vybavený jedným schodiskovým stupňom, ktorý je však v nevyhovujúcom stave. Niektorí sa vyjadrili, že otváranie dverí im nevyhovuje, pretože schodiskový stupeň je veľmi blízko. Iní sa vyjadrili, že sú so vstupom spokojní a stupeň im neprekáža. S parkovaním boli opýtaní spokojní. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Nováky

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Nováky
Miesto výkonu	:	Námestie SNP 22, 972 71 Nováky

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste Nováky

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. (časť schodiska s nájazdovými pásmi vykazuje nedostatky opotrebovaním) Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom vôbec spokojní. Vstup do budovy je vybavený veľkým schodiskom. Sú tu vybudované nájazdové pásy, ktoré sú však nevyhovujúce, či už pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu alebo aj pre rodičov s kočíkmi. Opýtaní neboli spokojní ani s parkovaním. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Opatovce nad Nitrou

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Opatovce nad Nitrou
Miesto výkonu	:	Opatovce nad Nitrou 105, 972 02

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v obci Opatovce nad Nitrou.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice a nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala rampa alebo nájazdové pásy. Rodičia s kočíkmi sú odkázaní na pomoc od okoloidúcich. Taktiež neboli spokojní ani s parkovaním, keďže pred budovou sa nachádzajú len dve parkovacie miesta. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Oslany

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Oslany
Miesto výkonu	:	Školská 48, 972 47 Oslany

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Oslany.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznatelne od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní nevidia problém ani v jednom schodiskovom stupni. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Pravenec

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Pravenec
Miesto výkonu	:	Kolónia 271, 972 16 Pravenec

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Pravenec.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa je široká najmenej 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj seniorom a rodičom s kočíkmi a deťmi. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.



## Pošta Prievidza 1

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta 1 Prievidza - dodávacia pošta
Miesto výkonu	:	Námestie slobody 18/5, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievidzi. Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, podanie, prepravu a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní hlavne s hlavným vstupom do budovy, ktorý je riešený iba schodiskom. Uvítali by rampu, prípadne iné riešenie. Niektorí vyjadrili nespokojnosť, že prevádzka nemá zriadené WC pre imobilných ani pre zákazníkov Slovenskej pošty. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Prievidza 3

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta 3 Prievidza
Miesto výkonu	:	M. R. Štefánika 131/27, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorne schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vnútorne schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácii nie je znížený na 20mm. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Viacero opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Taktiež by privítali vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z hľadiska bezbariérovosti. Veľa opýtaných sa vyjadrilo, že im chýba zábradlie hlavne v zimných mesiacoch keď sa šmýka. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu prípadne letáčky o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Prievidza 4

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta 4 Prievidza
Miesto výkonu	:	M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Rampa je vybavená vodiacou tyčou, ale vo výške viac ako 300mm. Výška vodiacej tyče 694mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácii nie je znížený na 20mm. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm, šírka rampy 1019mm. Rampa má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Prijali by väčšie písmo na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Prievidza 5

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta 5 Prievidza
Miesto výkonu	:	M. Gorkého 38/A, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom (rampa je momentálne vo výstavbe) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa, ktorá je vo výstavbe nie je široká najmenej 1300mm. Rampa vo výstavbe má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Opýtaní občania boli s parkovaním spokojní. Prijali by dobudovanie rampy, ktorá je momentálne v začatej výstavbe. Prijali by väčšie písmo na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Prievidza 6

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta 6 Prievidza
Miesto výkonu	:	A. Mišúta 23, 971 01 Prievidza

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v Prievidzi.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Rampa má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Rampa nie je vybavená vodiacou tyčou. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Prijali by vybudovanie novej rampy, pretože momentálny prístup je nevhodný. Viacerí mali problém s rampou, z ich pohľadu je príliš strmá. Taktiež sa vyjadrili, že pred vstupom je veľmi málo miesta na otočenie kočíka prípadne invalidného vozíka, prijali by väčšiu plochu pred dverami. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Ráztočno

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Ráztočno
Miesto výkonu	:	Morovnianska 461, 972 31 Ráztočno

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Ráztočno.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou pohybu ani mamičkám s kočíkom. Taktiež vnútorné schodisko, ktoré je točité a aj pre občanov zdravých je nevyhovujúce. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu vstupu. Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš šmykľavé a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Informovanosť formou letákov prípadne inou formou.

## Pošta Sebedražie

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Sebedražie
Miesto výkonu	:	Hlavná 13, 972 05 Sebedražie

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Sebedražie.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je vybavený schodiskom, preto nemajú problém dostať sa do budovy ani osoby so zníženou schopnosťou pohybu a taktiež rodičia s kočíkmi. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.



## Pošta Tužina

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Tužina
Miesto výkonu	:	Tužina 73, 972 14 Tužina

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Tužina.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.



## Pošta Valaská Belá

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Valaská Belá
Miesto výkonu	:	Valaská Belá 612, 972 28

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Valaská Belá.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy nie je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5,72m. (*Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo 4,5°). Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)*) Šírka rampy je 892mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj seniorom a rodičom s kočíkmi a deťmi. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Pošta Veľká Čausa

### Základné údaje o inštitúcii:

Názov inštitúcie	:	Pošta Veľká Čausa
Miesto výkonu	:	Veľká Čausa 83, 971 01

### Popis existujúceho stavu:

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci veľká Čausa.

### **Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:**

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní rodičia problém so vstupom do budovy Pošty s kočíkom nemali, pretože je tu vybudovaný iba jeden schodiskový stupeň, ktorý im pri vstupe do budovy problémy nerobí. Čo sa týka parkovania, všetci boli spokojní, nikdy nemali problém pred budovou Pošty zaparkovať. Z hľadiska informovanosti by takmer všetci prijali lepšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

## Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných inštitúciách sa bariéry podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenských technických noriem vyskytujú. Prieskum poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím stretávajú. Vyzdvihla by som snahu zamestnancov Slovenskej pošty vyhovieť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová sa vyjadrila, že záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a spoločensko-zodpovedné správanie spoločnosti a jej zamestnancov sú jedny zo základných hodnotových princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a modernizácii pobočkovej siete. Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových prístupov do pobočiek je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či budovám, v ktorých sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované zmluvnými partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v prenajatých priestoroch. Odstraňovanie bariér v prevádzkach riešime priebežne spolu s rekonštrukciami a modernizáciami vlastných budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne zdvíhacími hydraulickými plošinami na invalidné vozíky. Niektoré budovy, v ktorých sídlia prevádzky Slovenskej pošty sú postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Z monitoringu vyplýva, že 13,5% prevádzok Slovenskej pošty má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo chodníka. V prípade ak nebol vstup riešený priamo z komunikácie bolo vyrovnanie riešené formou rampy v 32,4%. Minimálna šírka rampy 1300mm bola dodržaná iba v polovici prevádzok Slovenskej pošty. 58,3% rámp má dodržaný maximálny sklon 1:12. V prípade ak boli vstupy do prevádzok zabezpečené schodiskom, ani jedna prevádzka nebola úplne vyhovujúca podľa platnej stavebnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. Schodiská neboli vybavené zábradlím, povrch schodiska a vstupnej podesty nebol vždy upravený proti šmyku. Približne polovica z prevádzok Slovenskej pošty má povrch nevyhovujúci. V niektorých prípadoch plocha pred vstupom do stavby nespĺňala dostatočne potrebné rozmery, ktoré sú určené na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka. Takmer vo všetkých prevádzkach základné informačné zariadenie nemalo kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bolo iba v 8,1% prevádzok.

## 2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov

Na základe obhliadky daných inštitúcií vyplynuli nasledujúce zistenia:

### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. oddiel 1 zabezpečenie prístupu

§ 57 Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 (*stavbu nebytovej budovy v časti užívanej verejnosťou*) musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Ak nemožno vstup zabezpečiť podľa odseku 1, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou plošinou alebo vonkajším výťahom.


#### Zistenia:

- Prístup do stavby zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov, čiže bezbariérový vstup majú zabezpečených **26 inštitúcií**.
- Rampou má bezbariérový vstup zabezpečených **33 inštitúcií**. **1 inštitúcia** má vstup zabezpečený schodolezom, **3 inštitúcie** majú vstup zabezpečený schodiskovou plošinou.


Z uvedených zistení vyplýva že iba **23%** inštitúcií má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo chodníka, čo je veľmi málo. Najlepším riešením je, ak je vstup do budovy zabezpečený na úrovni chodníka. V prípade starších budov, čo je väčšina budov, v ktorých sídlia obecné úrady a prevádzky pošty je to málo pravdepodobné. V prípade ak nebol vstup riešený priamo z komunikácie bolo vyrovnanie riešené formou rampy. V prípade, že boli dodržané minimálne požiadavky stanovené vyhláškou, je takéto riešenie vyhovujúce a prístup do budovy je vhodne zabezpečený. Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť pomocou rampy, pretože pri prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu ramien, čo je náročnejšie nie len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred vstupom do budovy, taktiež nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pred budovou a podobne. V 3 inštitúciách bol hlavný vstup riešený pomocou schodiskovej plošiny. Takáto plošina, ale nie je univerzálne prístupná všetkým ľuďom. Jej komplikovanejšia obsluha odrádza prevažne starších občanov. Plošiny bývajú často nefunkčné, prípadne chýba kľúč na ich otvorenie, alebo zvonček na privolanie novej obsluhy.

-

1. Je prístup do stavby zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov? (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup)



2. Ak nie je vstup zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie, je vyrovnanie riešené:




### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. úprava povrchu

Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku. Priechod musí mať zníženie obrubníka výrazne vyznačený odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so šírkou 400 mm

#### Zistenia:

- Povrch chodníka, schodiska a rampy upravený proti šmyku má **71 inštitúcií**. **40 inštitúcií** má povrch chodníka nevyhovujúci.

Výsledky prieskumu poukazujú, že **64%** inštitúcií má povrch vstupnej podesty, schodiska, prípadne rampy upravený proti šmyku. Zvyšných **36%** má povrch nevyhovujúci. Pritom už samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, medzi ktoré patrí bezpečnosť stavby pri jej užívaní. Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí dbať na to, aby pri riešení podlahovej konštrukcie nedošlo k pádu v dôsledku nevhodne navrhutej šmykľavosti podlahy alebo chodníka, zakopnutia o nepravidelnosť povrchu podlahy vrátane náhlej malej výškovej nerovnosti, rozdielu v šmykľavosti a inej neočakávanej prekážky, neočakávaného výškového rozdielu úrovní podláh, nevhodných sklonov schodísk, pevných rebríkov alebo rámp a chýbajúcich ochranných zábradlí.



## Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. schodisko a rampa


Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Ak sú schodiskové ramená jediným prístupom, musia byť priame. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať cez podstupnicu. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. Rampa musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, môže mať výnimočne sklon najviac 1 : 8; to neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm. Rampa dlhšia ako 9 000 mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 000 mm.

### Zistenia:

- V prípade ak sa v objekte nachádza schodiskové rameno, alebo je hlavný vstup riešený schodiskom iba v **11 inštitúciách** bolo schodisko úplne vyhovujúce podľa stavebnej vyhlášky 532/2002 z.z. Najčastejšie chýbalo držadlo vo výške 900mm po oboch stranách schodiska.
- Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Vo väčšine držadlo nepresahuje schodisko vôbec.
- Väčšina schodísk bolo priamych, ale len **22** z nich malo vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.
- Podstupnice boli súčasťou schodiska takmer vo všetkých prevádzkach, ktoré boli vybavené schodiskom.
- V **39 inštitúciách** sa nachádzala v budove rampa. Rampou bol zabezpečený hlavný vstup, prípadne vedľajší vstup alebo prekonanie výškových rozdielov na jednotlivých podlažiach.
- Rampa spĺňala minimálnu šírku 1300mm podľa vyhlášky v **19 prípadoch z 39**. Z toho vyplýva, že polovica rámp mala šírku menšiu ako 1300mm.
- Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V 10 inštitúciách sme sa stretli so strmými rampami, ktoré boli nevyhovujúce.
- V prípade ak sa v objekte nachádza rampa dlhšia ako 9000 mm bola približne polovica prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2000 mm. V **4 inštitúciách** odpočívadlo nebolo vybudované.


Výsledky prieskumu preukázali, že väčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup do budovy nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia 532/2002 Z. z.,. Nakoľko viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že ani prístup na 2.NP nie je dostatočne zabezpečený. Schodiská nie sú vybavené drždami po oboch stranách, čo sťažuje prístup nie len občanom s ŤZP, ale aj starším ľuďom. Debarierizácia sa však týka aj dôchodcov a ľudí často trpiacich slabou formou porúch, ktorí ale nie sú považovaní za osoby so znevýhodnením. Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi alebo ľuďom s krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Z uvedených zistení ďalej

vyplýva, že iba polovica rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku 1300mm. Rampy nie sú dostatočne vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách vo výške 300mm. V niektorých prípadoch boli rampy aj úplne nezabezpečené proti pádu invalidného vozíka. Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V prípade ak nie sú dodržané maximálne sklony rámp a chýbajú odpočívadlá medzi jednotlivými ramenami, v takomto prípade vstup do budovy nie je dostatočne bezbariérovo zabezpečený a ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu nemajú do budovy umožnený prístup. Je dôležité aby sa exteriérová rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup do budovy dala používať aj v zimnom období. Preto je vhodné tieto rampy navrhovať zastrešené, na čo sa však zabúda.






5. Nachádza sa v objekte rampa ?



6. Je široká najmenej 1300 mm?




### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. vstup do stavby

Pred vstupom do stavby musí byť vodorovná plocha najmenej 1 500 mm x 1 500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné. Pri otváraní dverí smerom von musí byť táto plocha široká najmenej 1 500 mm a dlhá 1 500 mm + šírka dverného krídla. Turniketové a kyvné dvere sa nemôžu navrhovať, ak nie je iná možnosť vstupu do stavby. stupné dvere musia umožňovať otvorenie najmenej na šírku 900 mm. Horná hrana zvončekového panelu nemôže byť umiestnená vyššie ako 1 400 mm.

#### Zistenia:

- Vodorovná plocha pred vstupom do stavby , ktorá by mala byť podľa vyhlášky najmenej 1500 mm x 1500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné, alebo najmenej 1500 mm a dlhá 1500 mm + šírka dverného krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von bolo dodržané **v 68 inštitúciách zo 111.** 43 inštitúcií má plochu na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka nevyhovujúcu.
- **V 3 inštitúciách** boli vstupné dvere široké menej ako 900mm.

Z výsledkov vyplýva, že plocha určená na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka je dodržaná iba 61% inštitúciách. Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a pohodlného pohybu je nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny ľudí. Dvere sú takmer vo všetkých inštitúciách vyhovujúce a dostatočne široké. Stretli sme sa, ale aj s prípadom kedy boli dvere ťažké alebo príliš veľké a manipulácia s nimi bola náročná. Hlavne v starších a historických budovách.



## Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Výt'ah


Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1 400 mm x 1 400 mm. Vstupné dvere výťahu a výťahovej kabíny musia mať šírku najmenej 800 mm. Šírka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 100 mm. Hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 400 mm. Kabína výťahu musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1 200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v strednej polohe kabíny (medzi vstupom a zadnou stenou výťahovej kabíny), Kabína výťahu nesmie mať dvere otvárateľné ručne.

### Zistenia:

- **9 inštitúcií** bolo vybavených vnútorným výťahom. Minimálne požiadavky pre výťah boli dodržané takmer vo všetkých prípadoch. Priestor pred výťahom bol vždy dostatočne veľký. Vstupné dvere do výťahu boli v 8 inštitúciách dostatočne široké. 1 inštitúcia mala dvere šírky menej ako 800mm. 1 inštitúcia mala výťah, ktorého dvere boli otvárané ručne.

Z uvedených zistení vyplýva, že výťahy disponujú dostatočnou šírkou pre vjazd i manipuláciu s vozíkom v kabíne výťahu. Ovládacie zariadenie výťahu však často nie je v maximálnej výške 1200mm od podlahy. V prípade ak je chodbový privolávač umiestnený veľmi vysoko, osoby s obmedzeným dosahom majú problém s použitím. V prípade ak sa dvere otvárajú ručne, s čím sa stretávame hlavne v starších budovách, sú dvere príliš ťažké a osoby na vozíku s nimi majú značný problém. Podľa našich zistení je iba 8% inštitúcií vybavených výťahom, čo je veľmi málo, vzhľadom na to, že viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP. Inštitúcie v svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že sú ochotní prísť ku klientovi obecného úradu aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred budovou. Z nášho pohľadu je takéto riešenie nepostačujúce, pretože v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti vonku cítiť nekomfortne dokonca môže byť narušená diskretná zóna. Počas monitoringu zamestnanci projektu zisťovali či sú inštitúcie vybavené zvončekom, ktorý je umiestnený v maximálnej výške 1 400mm od podlahy. Z výsledkov vyplýva, že 92% inštitúcií nie je vybavených zvončekom na privolanie zamestnanca vôbec. V prípade ak nie je inštitúcia vybavená zvončekom, vstup do inštitúcie nie je bezbariérový a prístup na 2.NP je umožnený iba schodiskom, v takomto prípade možno povedať, že pre osoby s obmedzeným pohybom nie je prístup dostatočne zabezpečený a prípadná pomoc zamestnanca nie je umožnená. Počas monitoringu sme sa stretli s riešením, že miesto zvončeka, bolo napísané telefónne číslo, na ktoré bolo možné zavolať a zamestnanec Vás príde vybaviť von. S týmto riešením sme sa stretli pri prevádzkach Slovenskej pošty. Takéto riešenie, ale považujeme za nevhodné, pretože nie každý musí mať pri sebe mobilný telefón. Niektoré vybrané inštitúcie majú na prízemí bodov zriadené miesta prvého kontaktu, ktoré vnímame ako vhodné riešenia.

8. Nachádza sa v danej inštitúcii vnútorný výťah?



■ Áno ■ Nie


### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Vnútorný priestor zdravotníckeho zariadenie

Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa stavebnej vyhlášky. Dvere do zdravotníckeho zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo. (Vyhláška, ale nenariaďuje zriadenie WC)

### Zistenia:

- Iba v 14 **inštitúciách zo 111** bolo zriadené WC pre imobilných. V prípade keď bolo WC zriadené boli dodržané minimálne požiadavky podľa vyhlášky 532/2002 z.z.

Z výsledkov vyplýva, že iba **13%** inštitúcií má zriadené bezbariérové WC. Podľa stavebnej vyhlášky č. 532/2002 Z. z., § 64 , ods.1: V stavbe určenej na užívanie verejnosťou musí byť najmenej jedna záchodová kabína pre osobu na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre verejnosť na každých začatých desať záchodových kabín musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na vozíku. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru – chodby alebo haly, nemusí byť oddelene pre ženy a mužov. Počas monitoringu sa vyskytli aj prípady, keď sa bezbariérové WC v budove nachádzalo, ale nebolo označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Tiež sa vyskytli prípady kedy WC pre verejnosť nebolo vybudovaná vôbec - prevádzky Slovenskej pošty.



### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Informačné zariadenie

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1 200 mm až 2 000 mm nad podlahou.

#### Zistenia:

- **13 inštitúcií** má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené

Z výsledkov vyplýva, že väčšina informačných tabúlí nie je vhodne umiestnená, alebo chýbajú úplne. Informačné tabule by mali byť viditeľné, čisté, čitateľné, zrozumiteľné a v noci vhodne osvetlené. Značky by nemali byť umiestnené za sklom, aby sa neleskli. Bezbariérové priestory a zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.

### Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Verejná plocha parkovisko a odstavňá plocha


Inštitúcia musí mať vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať sklon najviac 1 : 20.

#### Zistenia:

- Vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bolo **v 19 inštitúciách**.
- šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie najmenej 3500 mm so sklonom najviac 1 : 20 bola vždy dodržaná.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že iba 17% inštitúcií má vyhradené parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pričom vyhláška 532/2002 Z.z. hovorí, že majú byť zabezpečené 4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Podľa výsledkov je stav existujúcich parkovacích stojísk zlý a bezbariérové parkovacie miesta niekde úplne chýbajú.

10. Je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie?



■ Áno ■ Nie

## Vyhodnotenie verejnej mienky

V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej správy formou rozhovoru s náhodnými okoloidúcimi, kde boli zisťované názory verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na základne spracovania výsledkov verejnosť vníma zmonitorované inštitúcie za **50,88%** prístupné z hľadiska bezbariérovosti a **49,11%** za neprístupné. Čo znamená, že podľa opýtaných iba polovica zmonitorovaných inštitúcií je z ich pohľadu bezbariérová. Z náhodne opýtaných občanov, odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní z hlavnými vstupmi do inštitúcií nakoľko väčšina vstupov je riešená schodiskom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky podľa vyhlášky 532/2002 z.z. Z ich pohľadu chýbajú hlavne zábradlia. Často opýtaní uvádzali, že sa na schodisku v zimných mesiacoch šmýkajú. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť, nakoľko aj z monitoringu vyplýva, že len 36% inštitúcií malo povrch schodiska upravený proti šmyku. V prípade, že inštitúcia sídli na 2.podlaží prijali by vybudovanie schodiskovej plošiny. Z hľadiska informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letákov prípadne reklamy alebo aj priamo na obecných úradoch a prevádzkach Slovenskej pošty.

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Stratégia EÚ „**Európa 2020**“ sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potlačanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojeniu občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie.

Dotazník, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, obsahoval 4 otázky:

- 1. Je podľa Vás inštitúcia prístupná z hľadiska bezbariérovosti? (prístup pre ZŤP občanov na vozíčku, mamičky s kočíkom, materiály pre slabozrakých a podobne)*
- 2. Vedeli ste, že naša krajina podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého účelom je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím?*



3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa naplňuje?
4. Čo by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do vybranej inštitúcie?

### **3. Občianska participácia**

V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, zlepšenia prístupu k informáciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných bola uskutočnená občianska participácia. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti. V súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané memorandá s MNO o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte a zvyšovania povedomia verejnosti. V súvislosti so zlepšením prístupu a vzdelávania verejnosti k prístupu informáciám o verejnej správe a zvyšovania participácie boli zorganizované semináre a stretnutia.

### 3.1 Verejná mienka

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zo spracovania výsledkov vyplýva, že **60%** respondentov vníma verejnú správu SR prístupnú všetkým občanom. **40%** respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre občanov s ŤZP. Verejnosť najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. Približne **80%** (79,6%) respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. **20%** respondentov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti vyplýva, že až **60%** opýtaných respondentov uviedlo za najväčšiu bariéru **schodisko** a považuje ju za nevyhnutnú odstrániť. **20%** respondentov registruje chýbajúce **zábradlie** na schodisku ako bariéru. **10%** respondentov uvádza za bariéru, ktorú je nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť **nájzdové pásy**. Podľa verejnosti sú príliš strmé alebo zničené. **10%** respondentov uvádza ako bariéru, že povrch chodníka alebo schodiska nie je upravený proti šmyku. Iba **25%** respondentov uvádza, že v ich okolí boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom. Verejnosť najviac vníma zlepšenie služieb poskytovaných úradmi práce a ich celkovú modernizáciu. Ďalej respondenti uvádzajú, že v ich okolí boli prevedené úpravy vstupu do prevádzky Slovenskej pošty. Bola doplnená nájzdová rampa a úprava schodiska. **75%** respondentov neuvádza žiadne úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP osobám. Respondenti mali možnosť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, **45%** respondentov uviedlo, že je nespokojných z hlavnými vstupmi do inštitúcií verejnej správy, ako sú pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s detským kočíkom do prevádzok Slovenskej pošty. **5%** respondentov uvádza ako problém nedostatočné parkovacie miesta pre osoby s ŤZP.

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okolo 80 miliónov osôb v EÚ, teda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom a ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím. Cieľom je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcií verejnej správy.

Letáčik s návratkami, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, bol rozdelený na dve časti. Prvou boli informácie o projekte "Spoločnosť bez bariér". Otázky v letáčiku boli nastavené v logickom slede tak, aby najprv poskytli odpovede na to ako vníma verejnosť verejnú správu SR z pohľadu prístupnosti, či sa s bariérami v inštitúciách verejnej správy stretávajú

a následne sa zamerali priamo na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. Respondenti mali možnosť v otvorenej otázke na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor.

- 1. Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne schopnosťou poskytnúť požadované informácie/.*
- 2. Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy /úradu, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, knižnice a podobne/ s bariérami?*
- 3. Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?*
- 4. Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?*

### **3.2 Memorandum**

V súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané memorandá s MNO o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte formou letákov s návratkami, ktoré nám boli hromadne posielané. Poskytnutie priestorov pri organizovaní seminárov a zvyšovania povedomia verejnosti. Taktiež nás spolupracujúci subjekt informoval v prípade organizovania podujatia, ktoré by bolo prínosom pre projekt. V prípade zorganizovania informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie občanov o ich právach vyplývajúcich z dohovoru OSN sa spolupracujúci subjekt zaviazal aktívne spolupracovať na definovaní obsahu seminára, poskytnutiu priestorov na zorganizovanie seminára. Uzavretie spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám podarilo osloviť väčší počet ľudí. Memorandá boli uzavreté s nasledovnými inštitúciami:

- **Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza**
- **Kultúrne centrum Bojnice**
- **Slovenský zväz zdravotne postihnutých Dolné Vestenice**
- **Young Talents o,z**
- **OZ Víťazstvo**

### 3.3 Semináre

V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných, boli zorganizované semináre a stretnutia s nasledovným obsahom:

#### - Informačný seminár pre verejnosť

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ v priestoroch Klubu dôchodcov na Bojníckej ceste v Prievidzi. Dôchodcovia boli oboznámení, v akých inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a následne boli aj oboznámení s inštitúciami, kde je plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov v meste Prievidza. Ďalej pracovníci projektu v rámci prehĺbenia informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú oboznámili členov Klubu dôchodcov o významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť ľuďom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Následne dostali seniori priestor na vyjadrenie vlastného názoru na inštitúcie verejnej správy z pohľadu bezbariérovosti. Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcie verejnej správy.

Seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese.

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

- Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?
- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s bariérami?
- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?

Odpovedať na dané otázky mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané odovzdať priamo pracovníčkam projektu.



*Informačný seminár pre verejnosť - fotky*



### - zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér"

V kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z Obchodnej akadémie Prievidza, ktoré pod vedením učiteľky RNDr. Evy Kadlečíkovej vytvorili projekt „Prievidza bez bariér“ v predmete Podnikanie cestovného ruchu, s ktorým sa v súťaži SOČ umiestnili na 2. mieste v krajskom kole a pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér za účelom participácie a prediskutovania výsledkov prieskumu, podpore verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie. V diskusií sme sa v rámci projektu "Spoločnosť bez bariér" dohodli na participácií so študentkami Obchodnej akadémie. Na zasadnutí sme sa dohodli, že v budúcnosti v spolupráci so študentkami a učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie so zrakovo postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a niektorými študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upozornili, radi by sme vedeli ich názory a skúsenosti, s ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení občania stretávajú v bežnom živote. Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú svojim spolužiakom.



*Zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér" - fotky*



## **- Informačný seminár pre verejnosť**

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ v priestoroch vysokej školy Žilinskej Univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi. Pracovníci projektu oboznámi prítomných s projektom „Spoločnosť bez bariér“ a jeho cieľom zistiť dostupnosť verejnej správy pre občanov so ZŤP a priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v akých inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, s doterajšími výsledkami, zistenými skutočnosťami a následne boli aj oboznámení s inštitúciami, kde je plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov v meste Prievidza. V rámci prehĺbenia informovanosti, vzdelávania verejnosti o prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť ľuďom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Počas semináru prebiehala spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí navštevujú pravidelne inštitúcie a nemajú možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérovej situácie. Boli prediskutované sťažnosti, návrhy a podnety seniorov, ku ktorým sa spolu s pracovníkmi projektu vyjadrili. Zúčastnení mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese.

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

- Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?
- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s bariérami?
- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život ZŤP občanom?

Odpovedať na dané otázky mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané odovzdať priamo pracovníckam projektu.

### 3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom

V rámci participácie a podpory verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie boli zorganizované zasadnutia za okrúhlym stolom. Inštitúciám po vykonaní osobných návštev zaslané hodnotiace správy o stave ich prístupnosti občanom s ŤZP. 23 inštitúcií prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. Zasadnutí za okrúhlym stolom sa zúčastnili okrem pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie prezentovali svoje skúsenosti s prístupnosťou verejnej inštitúcie a návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vyjadrili záujem na odstránení nami zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. Inštitúcie prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné stavebné úpravy. Inštitúcie sa tiež vyjadrili, že vybudovanie bezbariérových prístupov nie je vždy možné, nakoľko nie sú vlastníci pozemkov alebo vlastníci budov, v ktorých sa inštitúcie priamo nachádzajú.



*Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky*



*Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky*

## 4. ZÁVER

Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných inštitúciách verejnej správy sa podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenských technických noriem bariéry vyskytujú. Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že inštitúcie verejnej správy SR nemajú dostatočne vyriešený bezbariérový prístup pre osoby s ŤZP. Z uvedených zistení vyplýva že veľmi málo inštitúcií má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo chodníka. Najčastejšie je hlavný vstup do budovy zabezpečený schodiskom, prípadne aj rampou.

Viac ako polovica inštitúcií nemá povrch vstupnej podesty, schodiska, prípadne rampy upravený proti šmyku. Pritom už samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, medzi ktoré patrí bezpečnosť stavby pri jej užívaní.

Väčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup do budovy nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia 532/2002 Z. z., Nakoľko viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že ani prístup na 2.NP nie je dostatočne zabezpečený. Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch stranách, čo sťažuje prístup nie len občanom s ŤZP, ale aj starším ľuďom. Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi alebo ľuďom s krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Iba polovica rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku. Rampy nie sú dostatočne vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách, povrchy rámp sú zväčša šmykľavé. Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. Väčšina inštitúcií nie je vybavená výťahom a prístup na druhé podlažie je zabezpečený iba schodiskom.

Z monitoringov vyplynulo, že v novostavbách nie je problém vytvoriť priestory v súlade s platnými stavebnými vyhláškami, aby vyhovovali nárokom všetkých, ťažšie je však zabezpečiť bezbariérové užívanie v existujúcich budovách. Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť pomocou rampy, pretože pri prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu ramien, čo je náročnejšie nie len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred vstupom do budovy. Pri rekonštrukciách resp. vybudovaní bezbariérových prístupov do inštitúcií je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či budovám, v ktorých sa inštitúcie nachádzajú.

Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Uvedené opatrenia si však vyžadujú väčšie financie a stavebné zásahy do jednotlivých konštrukcií. V niektorých prípadoch ide o úplne nové vybudovanie bezbariérových vstupov do inštitúcií, vybudovanie rámp, úprava povrchov schodiska, doplnenie zábradlí, vybudovanie výťahov, rekonštrukcia bezbariérových WC, vyhradenie parkovacích miest pre imobilných a podobne.

Bezbariérovosť inštitúcií verejnej správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie prístupu prostredia pre všetkých ľudí. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je však formulovaná všeobecne, chýbajú podrobnejšie vyšpecifikované požiadavky bezbariérovosti pre jednotlivé typologické druhy budov. V praxi sa uvedená vyhláška uplatňuje v nedostatočnej miere a tak vznikajú nevyhovujúce riešenia aj pri novostavbách.

Veríme, že táto správa poskytne aktuálne informácie o bezbariérovej prístupnosti inštitúcií verejnej správy, ale tiež poskytne informácie potrebné pre hľadanie návrhov a riešení na odstránenie zistených nedostatkov. Veríme, že zvýši prístupnosť verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou a zlepší uplatňovanie bezbariérového navrhovania na Slovensku vo všetkých inštitúciách verejnej správy SR, ako vyplýva z medzinárodných dohovorov. Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie prínos pre zmonitorované inštitúcie. V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či sa vybrané inštitúcie zapájajú a snažia odstrániť zistené nedostatky.

## **5. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY**

[1] VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

[2] Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. AOZPO SR, Bratislava, 2011

[3] Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment, [Bezbariérové prostredie pre zdravotn postihnutých - Projekčný manuál pre bezbariérové prostredie] Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005, <http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/>

[4] Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[5] Doc.Ing.arch. Mária Samová a kol.. Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2